

บทที่ 5

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาคุณสมบัติความแข็งแรงดัดข้างของพอลิเมทธาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมและเส้นไยแก้วทางทันตกรรม พบว่า พอลิเมทธาคริเลตที่ถูกเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการเตรียมผิวด้วยสารคุ้กคามไชเลน ให้ค่าความแข็งแรงดัดข้างที่สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ พอลิเมทธาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางทันตกรรมและพอลิเมทธาคริเลตที่ไม่ได้เส้นไยแก้ว (กลุ่มควบคุม) ซึ่งความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมผิวด้วยสารคุ้กคามไชเลนให้ค่าความแข็งแรงดัดข้างต่ำที่สุด และแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาที่ผ่านมา ระบุว่าการเสริมเส้นไยแก้วให้แก่ฐานฟันเทียมเรซิโนะคริลิกช่วยทำให้ฐานฟันเทียมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ความทนต่อแรงดัด โดยและแรงกระแทก^{4, 7} การศึกษาพบว่าสามารถสร้างการยึดติดทางเคมีระหว่างเส้นไยแก้วซึ่งเป็นสารอินทรีย์และพอลิเมทธาคริเลตซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ โดยการปรับสภาพผิวของเส้นไยแก้วด้วยสารคุ้กคามไชเลน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจากจะช่วยสร้างพันธะเคมีระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์แล้วยังช่วยเพิ่มค่าพลังงานพื้นผิว (surface energy) ทำให้สัดส่วนของคริลิกสามารถไหหล饴และแทรกตัวเข้าไปห่อหุ้มเส้นไยแก้วที่ผ่านการปรับสภาพได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้การยึดติดเชิงกลระหว่างเส้นไยแก้วและเมทริกซ์ของพอลิเมทธาคริเลตดีขึ้น ฐานฟันเทียมจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น^{7, 15-17} แต่เมื่อพิจารณาผลการศึกษารังนีกับบันพนว่า การเสริมความแข็งแรงแก่พอลิเมทธาคริเลตด้วยเส้นไยแก้วทั้งชนิดสำเร็จรูปทางทันตกรรม หรือเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารคุ้กคามไชเลน ให้ค่าความแข็งแรงดัดข้างไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เสริมความแข็งแรง เป็นไปได้ว่าแรงยึดติดระหว่างเส้นไยแก้วและเรซิโนะเมทริกซ์ของพอลิเมทธาคริเลตไม่แข็งแรงเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก่อนการทำสบายนด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ปรับสภาพด้วยสารคุ้กคามไชเลน ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่พบร่องว่างหรือความไม่สมบูรณ์บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นไยแก้วและเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ และแม้แต่กลุ่มที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วสำเร็จรูปทางทันตกรรมที่มีเรซิโนะคริลิกห่อหุ้มเส้นไยแก้วทั้งหมด จันไม่พบช่องว่างหรือความไม่สมบูรณ์บริเวณรอยต่อภายในชั้นของเส้นไยแก้ว แต่เมื่อพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง粒化หลังการทำสบายนด้วยเส้นไยแก้ว กลับบันยะรอยแยกบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นของเส้นไยแก้วกับเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า บริเวณ

ดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่มีความอ่อนแอกลาง่ายต่อการเกิดการแตกหัก จนทำให้ค่าความแข็งแรงยึดของหั้งส่องกลุ่มไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้ว

แม้ผลการศึกษารังนี้พบว่า ค่าความแข็งแรงดัดของหั้งส่องกลุ่มที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ปรับสภาพด้วยสารคุณภาพใช้เลนนีค่าไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วสำเร็จรูปทางทันตกรรม แต่เมื่อพิจารณาลักษณะภารถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องราช จะเห็นได้ว่า ชิ้นตัวอย่างกลุ่มที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ปรับสภาพด้วยสารคุณภาพใช้เลน ยังคงมีการเชื่อมยึดระหว่างหั้นเส้นไยแก้วกับเรซิน เมทริกซ์ที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วสำเร็จรูปทางทันตกรรม และเมื่อพิจารณาภารถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องราชหลังการทดสอบคุณสมบัติความแข็งแรงดัดของ จะเห็นว่าชิ้นตัวอย่างที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ปรับสภาพด้วยสารคุณภาพใช้เลนมีการแตกหักของพอติเมอร์ที่หุ้มล้อมรอบเส้นไยแก้ว ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มการแตกหักที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเส้นไยแก้วเมื่อชั้นงานได้รับแรงกระทำหั้งในลักษณะของแรงกระแทกหรือแรงกระทำซ้ำๆ ที่ก่อให้เกิดความล้า (fatigue) ในเนื้อวัสดุ ด้วยเหตุนี้หากต้องการประยุกต์ใช้เส้นไยแก้วทางอุตสาหกรรมเพื่อเสริมความแข็งแรงแก่ฐานฟันเทียม ควรพัฒนารูปแบบการปรับสภาพผิวเพื่อให้เกิดการยึดติดที่มีความแข็งแรงและคงทนเพื่อลดการแตกหักบริเวณรอยต่อระหว่างเรซินเมทริกซ์กับเส้นไยแก้วเมื่อวัสดุได้รับแรงกระทำ และควรพัฒนารูปแบบการทดสอบในห้องปฏิบัติการให้สามารถจำลองการเกิดความล้าในเนื้อวัสดุเนื่องจากการได้รับแรงกระทำซ้ำๆ ในปริมาณน้อยๆ เพื่อลดผลกระทบเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุได้รับแรงจาก การบดเคี้ยวซึ่งมีลักษณะซ้ำๆ ในปริมาณน้อยๆ

เดินຄะผู้วิจัยต้องการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลับไปมาซ้ำๆ กัน ซึ่งก่อให้เกิดการหดและขยายตัวของเส้นไยแก้วและพอติเมทธิลเอนทาริเลตในปริมาณที่แตกต่างกันอันก่อให้เกิดแรงดันในลักษณะซ้ำๆ กระทำต่อวัสดุจนทำให้เกิดความล้าสะสมในเนื้อวัสดุ แต่ด้วยข้อจำกัดของเครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนเย็นแบบเป็นจังหวะ ซึ่งไม่สามารถทำกระบวนการดังกล่าวได้จนครบจำนวนรอบตามที่วางแผนไว้ คือเดินวงแผนนำชิ้นตัวอย่างไปเข้าเครื่องควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนเย็นแบบเป็นจังหวะ จำนวน 30,000 รอบ เพื่อจำลองลักษณะความคืบหน้าสะสมที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุหลังการใช้งานในช่องปากเป็นเวลา 3 ปี แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริง พบร่วมกับความสามารถทำการทดสอบได้เพียง 2,000 รอบเท่านั้น ผู้วิจัยจึงไม่พิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการศึกษารังนี้

สรุปผลการทดลอง

ภายใต้ข้อจำกัดของการศึกษานี้ สรุปได้ว่า

- ค่าความแข็งแรงดัดขาวงวัสดุพอลิเมทิลเมทาคริเลตชนิดก่อตัวด้วยความร้อนที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วทางอุตสาหกรรมที่ปรับสภาพด้วยสารคุณภาพใช้เลน หรือเส้นใยแก้วสำเร็จรูปทางทันตกรรม มีค่าไม่แตกต่างจากพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ไม่ได้เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้ว (กลุ่มควบคุม)
- แม้ว่าในการศึกษานี้ได้จำลองผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายช่องปากที่มีต่อคุณสมบัติความแข็งแรงดัดขาวงแล้ว แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผลการทดลอง จึงควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติมก่อนนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย