

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการใช้เทคนิควิธีการประมวลสัญญาณสำหรับตรวจจับความเสียหายภายในชุดเพื่องานนี้ โดยทำการสร้างชุดเพื่องานนี้เพื่อทดลอง ในระดับความเสียหายสามระดับ และวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ตอบสนองในแต่ละระดับ โดยใช้เทคนิควิธีการประมวลสัญญาณสามวิธีการ คือ วิธีการスペกตรัม, วิธีการเซนส์ปตრัม และวิธีการเวฟเลต เพื่อตรวจจับความเสียหายภายในชุดเพื่องานนี้จากการวิเคราะห์สัญญาณสั่นสะเทือนจากนั้นเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแต่ละวิธีการ เพื่อศึกษาลักษณะเด่นๆและข้อเสียของแต่ละวิธี โดยในการทดลองกับความเสียหายของฟันเพื่องานนี้ทั้งสามระดับ พบว่าผลการวิเคราะห์ทั้งสามวิธีการมีแนวโน้มเหมือนกัน กล่าวคือที่ระดับความเสียหายของฟันเพื่องานนี้เกินกว่า 50% ความหนาของฟัน จะมีขนาดแอมพลิจูด, แกรมนิจูด และแมกนิจูด ลดลง เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปในรายละเอียดพบว่า วิธีการスペกตรัม ยังเป็นวิธีการที่สามารถต่อการใช้งานและเป็นที่เข้าใจพร้อมง่าย หากแต่มีข้อจำกัด คือมีความเหมาะสมกับการใช้วิเคราะห์สัญญาณคงตัวที่เท่านั้น นอกจากนี้อุปกรณ์เครื่องมือวัดสัญญาณสั่นสะเทือนในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ออกมานิรูปของスペกตรัมได้โดยง่าย ส่วนวิธีการเซนส์ปต์รัม เป็นการเก็บรายละเอียดของวิธีการスペกตรัมเพื่อแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสมสำหรับการวัดที่ความเร็วรองสูงและการเกิดขึ้นมาก หากแต่เนื่องจากการทดลองนี้มีทอร์กน้อยจึงยากแก่การวิเคราะห์พิจารณา แต่ก็ยังสามารถแสดงลักษณะเด่นๆที่แตกต่างได้ สำหรับวิธีการแปลงเวฟเลตนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพการเสียหายของชุดเพื่องานนี้ในระดับต่างๆ ได้ดี รวมทั้งสามารถบ่งบอกตำแหน่งที่เสียหายของชุดเพื่องานนี้ได้อีกด้วย การที่จะวิเคราะห์เวฟเลตเพื่อบ่งบอกตำแหน่งเสียหายนี้จะต้องใช้งานรวมกับวิธีการที่บันทึกเวลาตำแหน่งของร่องรอยการวัด เช่น วิธีการวิเคราะห์สัญญาณเวลาเฉลี่ยเข้าจังหวะ (Time Synchronous average analysis, TSA.) แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน การใช้วิเคราะห์ที่ทั้งสามวิธีการรวมกันจะสามารถวิเคราะห์ข้อเสียหายได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

The aim of this study was to investigate the use of different signal processing techniques for fault detection in helical spur gears. The test rig was set up with a helical spur gear mesh. Part of a tooth of one gear was cut to simulate 3 levels of gear damage. Vibration response of each damage level was measured. Three signal processing techniques, including spectral, cepstrum and wavelet analyses were used to detect gear fault from the vibration signal and the comparison was made. The experimental result reveals that the amplitude, gamplitude and magnitude from the analysis are decreased at damage level more than 50% thickness. The result suggests that the spectrum technique is suitable to use for stationary signal only. However this technique is still used widely because it is capable with present tools. The cepstrum technique can be used to extend the detail of spectrum technique. It is also suitable for high speed and high load situations. Wavelet analysis in considering the best technique as it can not only detect the fault of gear teeth accurately but also indicate the damage position.