

บัตรหุ้นส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



242700

การท่านายการเรื่องสถานในระบบทรัพยากรถของประเทศไทย
ด้วยวิธีการหาค่าตอบแทนของโครงการก่อสร้าง

บัญชา จิตดี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2553



การทำนายการเสื่อมสภาพในระยะแรกของโครงสร้างโนบราณสถานที่สร้างด้วย
อิฐดินเผาด้วยวิธีการทดสอบแบบเร่งโดยกรดกำมะถัน



บัญชา จิวเดช

วิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2553

การทำนາຍກາຮເສື່ອມສພາບໃນຮະຍະແຮກຂອງໂຄຮສ້າງໂປຣະສຕານທີ່ສ້າງດ້ວຍ
ອຸ້ຫຼຸດິນເພາດ້ວຍວິທີກາຮທດສອນແບນເຮັ່ງໂດຍກຽດກຳມະຄັນ

ບັນຫາ ຈົວເດ່າ

ວິທະນີພົນຮືນໃໝ່ໄດ້ຮັບກາຮພິຈາລາດອຸ້ຫຼຸດິນເພາດ້ວຍວິທີກາຮທດສອນແບນເຮັ່ງໂດຍກຽດກຳມະຄັນ
ຕາມຫລັກສູດປະລົງພູວະກາຮຄະດະມຫານັ້ນທີ່
ສາຂາວິຊາວິຄວາຮມໂຢ່າ

ຄະດີມກາຮສອນວິທະນີພົນຮືນ

ອາຈານຍົກປະການວິທະນີພົນຮືນ

 ປະການກະຊວງ

ຜູ້ໜ້າວິຊາສຕາຈາກຍົກປະການ ດຣ. ຊະຍານນິ້ມ ມະນີມີມູນ



ອາຈານຍົກປະການ ດຣ. ປິຈິວັດນິ້ມ ວັດນັ້ນຊ້າຍ

 ກະຊວງ

ອາຈານຍົກປະການ ດຣ. ປິຈິວັດນິ້ມ ວັດນັ້ນຊ້າຍ

 ກະຊວງ

ອາຈານຍົກປະການ ດຣ. ອົກວິວັດນິ້ມ ໂອພາຮັດນັ້ນຊ້າຍ

 ກະຊວງ

ຜູ້ໜ້າວິຊາສຕາຈາກຍົກປະການ ດຣ. ວັດນັ້ນຊ້າຍ ຍອດສຸດໃຈ

22 ກັນຍານ 2553

©ລົງສິຖິຕະອຸນຫາວິທະນີພົນຮືນ

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือสนับสนุน และการให้ความช่วยเหลือจากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสริม จิวเดช คุณแม่หนึ่ง จิวเดช และญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างสูง ที่ช่วยเป็นกำลังใจ อบรมสั่งสอน และให้การสนับสนุนอย่างดีในทุกๆ ด้าน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวคิดดี ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบแก้ไขจนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จโดยสมบูรณ์

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.อภิวัฒน์ โอบพารัตนชัย, ผศ.ดร.ชยานันท์ ธรรมกิจลูโญ และ ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ที่กรุณารับเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำปรึกษา ชี้แนะและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการและชี้แนะวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมโยธาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกๆ ด้าน

สุดท้ายนี้ คุณประโภชน์อันໄคที่พึงจะได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขออนุให้แด่บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่าน และผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงมีประโยชน์มากก็น้อย สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

บัญชา จิวเดช

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การท่านายการเสื่อมสภาพในระยะแรกของโครงสร้าง
ในรัมสถานที่สร้างด้วยอิฐคินเพาด้วยวิธีการทดสอบแบบ
เร่งโดยกรดกำมะถัน

ผู้เขียน

นายบัญชา จิเวช

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

บกคดย่อ**242700**

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสื่อมสภาพ และสร้างสมการที่ใช้ในการ
คาดคะเนการกัดกร่อนของโครงสร้างในรัมสถานที่ถูกทำลายด้วยกรดกำมะถันความเข้มข้นร้อย
ละ 3 เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากค่ากำลังอัดและอัตราการกัดกร่อนจากการสูญเสีย¹
น้ำหนักของวัสดุ โดยทำการทดสอบอิฐคินเพาขนาด $6 \times 15 \times 3.5$ เซนติเมตร มอร์ตาร์ปูนสูบน้ำดี
 $5 \times 5 \times 5$ เซนติเมตร และปริซึมอิฐก่อแบบเรียงเดี่ยวสูง 5 ต้อง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กำลังอัดที่ความลึกจากผิวสัมผัสกับเวลาที่เปลี่ยนไป โดยทำการเดือนผิวของตัวอย่างด้วยอิือกซ์²
เพื่อให้เกิดการกัดกร่อนค้านเดียว แล้วทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐขนาด $5 \times 5 \times 5$ มิลลิเมตร ที่
6 ระดับความลึก และทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ขนาด $10 \times 10 \times 10$ มิลลิเมตร ที่ 4 ระดับ
ความลึก ที่เสื่อมสภาพในระยะเวลา 24 สัปดาห์ การทดสอบจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
เสื่อมสภาพแบบธรรมชาติ การเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา และการเสื่อมสภาพแบบธรรมชาติสลับ
กับการเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกด้วยตา³
เปล่าพบว่า หลังการทดสอบมีผลึกสีขาวเกิดขึ้นที่ผิววัสดุ และผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพพบว่า มีสารประกอบชั้ลเฟอร์และมีผลึกเกลือชัลเฟตเกิดขึ้นในเนื้ออิฐ ซึ่งคล้ายกับอิฐ
เจดีย์ริงค์ พบเกลือยิปซัม ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) เกิดขึ้นในเนื้ออิฐ สำหรับผลการทดสอบการกัดกร่อน
แบบธรรมชาติพบว่า อิฐและมอร์ตาร์มีแนวโน้มของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกำลังรับแรงอัด

ของอิฐและมอร์ต้าร์ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีค่ากำลังอัคของปริซึมอยู่ระหว่างกลางของ
อิฐกับมอร์ต้าร์ ส่วนการทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยาพบว่า ทั้งอิฐและมอร์ต้าร์มีน้ำหนัก^๑
เพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่มีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักหายไปในระยะยาว เช่นเดียวกับกำลังรับแรงอัค^๒
ของอิฐและมอร์ต้าร์คือ ช่วงแรกจะสามารถรับกำลังอัคได้เพิ่มขึ้นแต่ในระยะยาวมีแนวโน้มของ
กำลังอัคที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจากการทดสอบแบบเร่งปฏิกิริยาเป็นเวลา 24 สัปดาห์ ลักษณะการ
เสื่อมสภาพของอิฐและมอร์ต้าร์มีสมการความสัมพันธ์ของกำลังอัคแบบคุณตริติก (Quadratic)
เมื่อเวลาผ่านไป และมีสมการความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำหนักแบบคุณตริติก (Quadratic)
เมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน ส่วนค่ากำลังอัคและการสูญเสิน้ำหนักของปริซึมอิฐก่อ มีสมการ
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear) ทั้ง 2 การทดสอบ ซึ่งสมการทั้งหมดที่ได้จากการทดสอบ
สามารถใช้ในการพยากรณ์หรือทำนายการเสื่อมสภาพของวัสดุในระยะแรกได้ โดยการเสื่อมสภาพ
ของอิฐและมอร์ต้าร์ จะขึ้นอยู่กับระดับความลึกจากผิวน้ำและระยะเวลาการใช้งาน โดยกำลังอัค^๓
ที่ผิวนอกสุดจะมีค่าต่ำที่สุดเมื่อระยะเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเสื่อมสภาพของอิฐและ
มอร์ต้าร์ขึ้นอยู่กับระดับความลึกจากผิวน้ำสัมผัสและระยะเวลาที่ผ่านไป

Thesis Title	Prediction of Initial Deterioration of Historical Brick Masonry Structures by Acceleration Test Using Sulfuric Acid
Author	Mr. Bancha Jiwdet
Degree	Master of Engineering (Civil Engineering)
Thesis Advisor	Lect. Dr. Pitiwat Wattanachai

ABSTRACT

242700

The purposes of this research are to study deterioration and to formulate the equation for prediction of deterioration of historical structures by 3% of sulfuric acid attack only. The deterioration was tested for compressive strength and weight loss of brick having size of $6 \times 15 \times 3.5$ cm, lime mortar having size of $5 \times 5 \times 5$ cm³ and five bricks in stack bonded prism, and to study a relationship between compressive strength and deterioration depth from exposure surface and time. The specimens were closed 5 surfaces with epoxy for one side exposing. Then, they were tested for compressive strength of brick having size of $5 \times 5 \times 5$ mm³ at six layer depths and mortar having size of $10 \times 10 \times 10$ mm³ at four layer depths for a period of 24 weeks. There were three cases of testing program; which were performed (1) natural deterioration process, (2) accelerated deterioration process and (3) both natural and accelerated processes. From visual observation, white crystal were found on specimen surfaces, and the results of chemical and physical properties showed that the sulfur compounds and sulfate salts crystal were formed inside specimens. The product detected in the experiment was similar to the ancient bricks which gypsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) were found. For the natural deterioration process, the weight and

compressive strength of brick and lime mortar gradually increased, for prism, value was between brick and lime mortar for both two tests; and for the accelerated deterioration process, the first 12 weeks, it can be indicated that weight and compressive strength increased but the both value decreased after 12 weeks. In 24 weeks period of accelerated test, the deterioration trends of compressive strength and weight loss of brick and lime mortar were quadratic equation model as a function of exposure time, and the deterioration trends of both two tests of prism were linear equation model as a function of exposure time. All equations from the tests can be used to predict the initial deterioration of materials. Eventually, the most-deteriorated layer depth was exposed surface. Thus, the deterioration of bricks and lime mortar depended on layer depth and exposure time.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๙
สารบัญตาราง	๙
สารบัญภาพ	๑๐
สารบัญ CD-ROM	๑๑
บทที่ 1 บทนำ	๑
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	๑
1.2 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๒
1.2.1 การสื่อสารภาพของ โนราณสถานและ โนราษวัตถุ	๒
1.2.2 ผลกระทบของก้าวชั้ลเพอร์ไคลอตไชค์และกรดก้านะถัน	๔
1.2.3 สมบัติของอิฐ โนราณและอิฐคินแพ	๖
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๑๑
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา	๑๑
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	๑๒
บทที่ 2 ทฤษฎี	๑๓
2.1 วัสดุก่อและวัสดุเชื่อมประสานแบบถาวนานาโนราษ	๑๓
2.1.1 วัสดุก่อ	๑๓
2.1.2 วัสดุเชื่อมประสาน	๑๖
2.1.3 วิธีการผสมปูนขาวและการหมักปูนขาวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	๑๘
2.2 กระบวนการเกิดสารละลายกรดก้านะถันในธรรมชาติ	๒๒
2.3 การผุกร่อนและการกัดกร่อนของ โนราณสถานและ โนราษวัตถุ	๒๕
2.3.1 สาเหตุของการกัดกร่อน	๒๖
2.3.2 การกัดกร่อนและปฏิกริยาการกัดกร่อน	๓๐

2.4 ทฤษฎีพื้นฐานการทดสอบการกัดกร่อน	38
2.4.1 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการกัดกร่อน	39
2.4.2 การเทียบการกระจายตัวของเวลาทดสอบ	41
2.5 สมบัติสำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสมบัติของอิฐก่อ	42
2.5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังของปริซึมอิฐก่อ	42
2.5.2 ในคุลลักษณะของอิฐก่อ	48
2.5.3 การวินิจฉัยของปริซึมอิฐก่อบนพื้นฐานการวิเคราะห์ความยึดหยุ่น	50
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	54
3.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ	54
3.1.1 การเตรียมตัวอย่างอิฐ	57
3.1.2 การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์ต้าร์ปูนหนัก	57
3.1.3 การเตรียมการทดสอบอัตราการกัดกร่อน	59
3.1.4 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของอิฐขนาดเล็ก	60
3.1.5 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตัร์ขนาดเด็ก	61
3.1.6 การเตรียมตัวอย่างปริซึมอิฐก่อ	62
3.1.7 การเตรียมเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างของอิฐขนาดเด็ก	63
3.1.8 การเตรียมเครื่องทดสอบกำลังอัดสำหรับชิ้นตัวอย่างขนาดเด็ก	64
3.1.9 การเตรียมสารละลายกรดจำพวกดัน	64
3.2 ขั้นตอนในการทดสอบ	66
3.2.1 การทดสอบการสูญเสียน้ำหนัก	66
3.2.2 การทดสอบการรับกำลังอัด	67
3.2.3 การทดสอบการรับกำลังอัดของตัวอย่างขนาดเด็ก	69
3.2.4 การทดสอบหาค่าการคุณค่าของอิฐ	71
3.2.5 การวิเคราะห์การกัดกร่อน	72
3.3 แผนการทดสอบ	73
บทที่ 4 ผลการวิจัย	74
4.1 คุณสมบัติของอิฐในงานวิจัย	74
4.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐ	74
4.1.2 การคุณค่าของอิฐ	75
4.1.3 อัตราการกัดกร่อนจากการสูญเสียน้ำหนักของอิฐ	75

ญ

4.1.4 กำลังรับแรงอัดที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาของอิฐ	75
4.2 คุณสมบัติของมอร์ตาร์ในงานวิจัย	75
4.2.1 อัตราการกัดกร่อนจากการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์	75
4.2.2 กำลังรับแรงอัดที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาของมอร์ตาร์	76
4.3 คุณสมบัติของปริซีนอิฐก่อ	76
4.3.1 อัตราการกัดกร่อนจากการสูญเสียน้ำหนักของปริซีนอิฐก่อ	76
4.3.2 กำลังรับแรงอัดที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาของปริซีนอิฐก่อ	76
4.4 คุณสมบัติของอิฐขนาดเล็ก	81
4.5 คุณสมบัติของมอร์ตาร์ขนาดเล็ก	82
4.6 ผลการวิเคราะห์การกัดกร่อน	82
4.6.1 ผลการตรวจสอบลักษณะภายนอก	82
4.6.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างและปริมาณชาตุภายใน	82
4.6.3 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบที่เกิดขึ้น	82
บทที่ 5 วิจารณ์ผลการวิจัย	87
5.1 ผลการเสื่อมสภาพของอิฐ	87
5.1.1 ผลการเสื่อมสภาพต่ออัตราการกัดกร่อนของอิฐ	87
5.1.2 ผลการเสื่อมสภาพต่อกำลังอัดของอิฐ	91
5.2 ผลการเสื่อมสภาพของมอร์ตาร์	97
5.2.1 ผลการเสื่อมสภาพต่ออัตราการกัดกร่อนของมอร์ตาร์	97
5.2.2 ผลการเสื่อมสภาพต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์	100
5.3 ผลการเสื่อมสภาพของปริซีนอิฐก่อ	104
5.3.1 ผลการเสื่อมสภาพต่ออัตราการกัดกร่อนของปริซีนอิฐก่อ	104
5.3.2 ผลการเสื่อมสภาพต่อกำลังอัดของปริซีนอิฐก่อ	106
5.4 ผลการเสื่อมสภาพของอิฐขนาดเล็ก	107
5.5 ผลการเสื่อมสภาพของมอร์ตาร์ขนาดเล็ก	110
5.6 วิเคราะห์ผลการกัดกร่อน	113
5.6.1 การตรวจสอบลักษณะภายนอก	113
5.6.2 การตรวจสอบโครงสร้างและปริมาณชาตุภายใน	116
5.6.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน	123
บทที่ 6 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	129

6.1 สรุปผลการวิจัย	129
6.1.1 ผลการสืบสานสภาพต่ออัตราการกัดกร่อน	129
6.1.2 ผลการสืบสานสภาพต่อกำลังรับแรงอัค	130
6.1.3 ผลการสืบสานสภาพต่อบนพื้นที่ทางเคมี	131
6.2 ข้อเสนอแนะ	131
บรรณานุกรม	133
ภาคผนวก ก ตารางประกอบ	137
ภาคผนวก ข ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี	178
ภาคผนวก ค วิธีการตัดและการทดสอบชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	223
ภาคผนวก ง การคำนวณเวลาการแพร่ผ่าน	232
ภาคผนวก จ รูปภาพการทดสอบ	241
ภาคผนวก ฉ CD-ROM (ข้อมูลการทดสอบ)	250
ประวัติผู้เขียน	251

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1.1 เกือร์ในผิวสัมผัสที่สัมผัสสภาพอากาศตามฤดูกาลของจังหวัดอยุธยา	4
1.2 ไม้คุลลสีคหบุญของปริชีนอิฐก่อและกำแพงอิฐก่อ	8
1.3 กำลังรับแรงอัดของปริชีนอิฐก่อที่ก่ออิเสียงทำมุมต่างๆ	10
2.1 แหล่งกำเนิดของก้ามน้ำพิษของกำมะถัน	23
2.2 ค่าปรับแก้กำลังอัดของปริชีนอิฐก่อ	47
3.1 แผนการทดสอบ	73
4.1 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่อนของอิฐ	77
4.2 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐ	78
4.3 ผลการทดสอบอัตราการกัดกร่อนของมอร์ต้าร์	99
4.4 ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์	80
4.5 ผลการทดสอบการเสื่อมสภาพของปริชีนอิฐก่อ	81
4.6 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	83
4.7 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	83
4.8 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สับกับการเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	84
4.9 ผลการทดสอบกำลังอัดมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	85
4.10 ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	85
4.11 ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของ ธรรมชาติสับกับการเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	86
5.1 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัวแบบในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ อัตราการกัดกร่อนของอิฐ	87
5.2 เปอร์เซ็นต์การกัดกร่อนของวัสดุที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสถักชัลเฟอร์ไดออกไซด์	91
5.3 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัวแบบในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ กำลังรับแรงอัดของอิฐ	92

5.4 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัวแบบในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ อัตราการกัดกร่อนของนอร์ต้าร์	97
5.5 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัวแบบในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ กำลังรับแรงอัดของนอร์ต้าร์	101
5.6 ผล EDS ของอิฐก่อนการทดสอบ	118
5.7 ผล EDS ของอิฐหลังการทดสอบการกัดกร่อนตามกระบวนการของธรรมชาติ	118
5.8 ผล EDS ของอิฐหลังการทดสอบแบบเร่งปฏิกิริยา	118
5.9 ผล EDS ของอิฐเจดี้วัคพะชาตุคอยสุเทพ	120
5.10 ผล EDS ของอิฐเจดี้วัคปีนเส่า	120
5.11 ผล EDS ของอิฐเจดี้วัคอูโนิงค์มานาเตรจันทร์	120
5.12 ผล EDS ของนอร์ต้าร์ก่อนการทดสอบ	122
5.13 ผล EDS ของนอร์ต้าร์หลังการทดสอบการกัดกร่อนตามกระบวนการของธรรมชาติ	122
5.14 เปรียบเทียบองค์ประกอบภายในของอิฐก่อน และหลังการทดสอบ	123
5.15 องค์ประกอบภายในของอิฐบนเดจิชริง	125
5.16 เปรียบเทียบองค์ประกอบภายในของนอร์ต้าร์ก่อน และหลังการทดสอบ	126
5.17 เปรียบเทียบองค์ประกอบของวัสดุก่อน และหลังสัมผัสก้าชชัลเพอร์ไซอิคไซด์	128
6.1 สมการเส้นแนวโน้มสำหรับพยากรณ์อัตราการกัดกร่อน	130
6.2 สมการเส้นแนวโน้มสำหรับพยากรณ์กำลังรับแรงอัด	131
ก-1 ข้อมูลน้ำหนักของอิฐทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัย	138
ก-2 การคุณค่าของอิฐ	139
ก-3 อัตราการกัดกร่อนของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	139
ก-4 อัตราการกัดกร่อนของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	140
ก-5 อัตราการกัดกร่อนของอิฐที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกิริยา	142
ก-6 กำลังรับแรงอัดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	144
ก-7 กำลังรับแรงอัดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	145
ก-8 กำลังรับแรงอัดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกิริยา	148
ก-9 อัตราการกัดกร่อนของนอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	150
ก-10 อัตราการกัดกร่อนของนอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา	151
ก-11 อัตราการกัดกร่อนของนอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกิริยา	154
ก-12 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	156

ก-13 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา	157
ก-14 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต์ที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกริยา	160
ก-15 อัตราการกัดกร่อนของปริซีนที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกริยา	162
ก-16 กำลังรับแรงอัดของปริซีนที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกริยา	163
ก-17 กำลังรับแรงอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	165
ก-18 กำลังรับแรงอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา	166
ก-19 กำลังรับแรงอัดของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกริยา	170
ก-20 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	174
ก-21 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา	175
ก-22 กำลังรับแรงอัดของนอร์ต์ที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกริยา	175

สารบัญภาพ

หัวข้อ	หน้า
1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาและกำลังรับแรงอัดของอิฐจากแหล่งต่างๆ ในเขตจังหวัด	
 พระนครศรีอยุธยา	6
 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินกับความเครียดของอิฐก่อ	9
 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินกับความเครียดของอิฐก่อ	9
 1.3 รูปแบบการใส่แรงและเงื่อนไขที่บุคลองรับในการวิเคราะห์ปริซึมอิฐก่อ	9
 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินกับความเครียดของความหนาของตัวร์ 7 มม.	10
 1.5 รูปแบบรอบรอยร้าวของปริซึมอิฐก่อทำมุม	11
 2.1 หินปูนขนาดต่างๆ ที่ได้หลังจากการระเบิดหิน	19
 2.2 การเตรียมพื้นที่เทาเพา ก่อนการเรียงหินปูน	19
 2.3 การเรียงหินและรูปตัดเทาเพาปูนขาว	20
 2.4 แผนผังกระบวนการเปลี่ยนแปลงของปูนหมัก	21
 2.5 ลักษณะการเสื่อมสภาพของอิฐบนโบราณสถาน	32
 2.6 กระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุเนื่องจากกรรมกำมะถัน	37
 2.7 แนวคิดสำหรับแปลงค่าของเวลาการแพร่ผ่าน	41
 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินกับความเครียดของตัวอุก่อสร้างและปริซึมอิฐก่อ	42
 2.9 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในอิฐและมอร์ตาร์	43
 2.10 ผลกระทบของกำลังอัดปูนก่อต่อกำลังอัดของปริซึมอิฐก่อ	43
 2.11 ผลกระทบของกำลังอัดของอิฐต่อกำลังอัดของปริซึมอิฐก่อ	44
 2.12 ผลกระทบของอัตราส่วนความหนาปูนก่อต่อความหนาของอิฐกับกำลังรับแรงอัดของปริซึมอิฐก่อ	45
 2.13 สมมติฐานในการวิเคราะห์ค่าการคุณชีวน้ำ	45
 2.14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังด้านทันทนาแรงอัดกับค่าความพุ่นของอิฐ	46
 2.15 ค่าปรับแก่กำลังอัดของปริซึมอิฐก่อ	47
 2.16 ผลกระทบของอัตราส่วนความสูงต่อความหนาของปริซึมอิฐก่อต่อกำลังของปริซึมอิฐก่อ	47
 2.17 ความสัมพันธ์ของความเกินกับอัตราส่วนความชุกและลักษณะการวินิจฉัย	48
 2.18 ไม้คุณลักษณะของหินจากเส้นคอร์ด	50

2.19 หน่วยเร่งในปริชีนอิฐก่อ	50
2.20 ความสัมพันธ์ระหว่างเรองอัคประลัยและหน่วยเร่งดึงด้านข้างของอิฐ	52
3.1 ลักษณะของอิฐดินเผาที่ใช้ในการทดสอบ	54
3.2 ลักษณะของปูนขาวสดที่ใช้ในการทดสอบ	55
3.3 ลักษณะของกรุกระถางถังที่ใช้ในการทดสอบ	56
3.4 ลักษณะของอีพ็อกซ์ที่ใช้ในการทดสอบ	56
3.5 การเตรียมตัวอย่างอิฐที่ใช้ในการทดสอบ	57
3.6 การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์ปูนหมักที่ใช้ในการทดสอบ	58
3.7 ลักษณะการเตรียมการทดสอบอัตราการกัดกร่อนตามกระบวนการของธรรมชาติ	59
3.8 ลักษณะการเตรียมการทดสอบอัตราการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยา	60
3.9 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของอิฐขนาดเล็ก	61
3.10 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ขนาดเล็ก	62
3.11 ลักษณะของปริชีนอิฐก่อที่ใช้ในการทดสอบ	63
3.12 เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างของอิฐขนาดเล็ก	63
3.13 เครื่องทดสอบกำลังอัดสำหรับชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	64
3.14 การเตรียมสารละลายกรุกระถางถัง	65
3.15 ศูนย์ที่ใช้ในงานวิจัย	66
3.16 แสดงการตัดชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบหากำลังอัดประลัยของอิฐ	67
3.17 เครื่องทดสอบกำลังอัด	67
3.18 การทดสอบการรับกำลังอัดของมอร์ตาร์	68
3.19 การทดสอบการรับกำลังอัดของปริชีนอิฐก่อ	69
3.20 การทดสอบการรับกำลังอัดของอิฐขนาดเล็ก	70
3.21 การทดสอบการรับกำลังอัดของมอร์ตาร์ขนาดเล็ก	71
3.22 ลักษณะของอิฐที่ใช้ในการทดสอบหากำลังอัดของอิฐ	71
3.23 ลักษณะตัวอย่างสำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการภาพ	72
4.1 การกระจายค่าหน้าแนกของอิฐตัวอย่าง	74
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับ เปอร์เซ็นต์หน้าแนกที่หายไปของอิฐ	88
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์หน้าแนกที่หายไป กับ เวลาการแพร่ผ่านของอิฐ	90
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับ กำลังอัดของอิฐ	93
5.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังรับแรงอัคคีกับเวลาการแพร่ผ่านของอิฐ	94

5.5 แนวคิดสำคัญที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของอิฐคินเพา กับเวลาที่เหมาะสมในการทำนุบำรุง	95
5.6 การประเมินการเสื่อมสภาพและเวลาที่เหมาะสมในการทำนุบำรุงของเจดีย์วัดหัวห่วง	96
5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับเปลือกเชื้อนค่าน้ำหนักที่หายไปของมอร์ตาร์	98
5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างเปลือกเชื้อนค่าน้ำหนักที่หายไปกับเวลาการแพร่ผ่านของมอร์ตาร์	99
5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับกำลังอัดของมอร์ตาร์	102
5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับเวลาการแพร่ผ่านของมอร์ตาร์	103
5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกัดกร่อนกับกำลังรับแรงอัดของอิฐและมอร์ตาร์	104
5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับเปลือกเชื้อนค่าน้ำหนักที่หายไปของปริซึมอิฐก่อ	104
5.13 ความสัมพันธ์ระหว่างเปลือกเชื้อนค่าน้ำหนักที่หายไปกับเวลาการแพร่ผ่านของปริซึมอิฐก่อ	105
5.14 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา กับกำลังอัดของปริซึมอิฐก่อ	106
5.15 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับเวลาการแพร่ผ่านของปริซึมอิฐก่อ	107
5.16 กำลังรับแรงอัดของอิฐขนาดเล็กที่ระยะเวลาและระดับความลึกจากผิวสัมผัส	108
5.17 ความสัมพันธ์ กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของอิฐขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สถาบันแบบเร่งปฏิกิริยา	109
5.18 ความสัมพันธ์ กำลังรับแรงอัดของอิฐขนาดเล็กที่ระดับความลึกที่ 1 ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สถาบันแบบเร่งปฏิกิริยา	109
5.19 กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ขนาดเล็กที่ระยะเวลาและระดับความลึกจากผิวสัมผัส	110
5.20 ความสัมพันธ์ กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของมอร์ตาร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สถาบันแบบเร่งปฏิกิริยา	111
5.21 ความสัมพันธ์ กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ขนาดเล็กที่ระดับความลึกที่ 1 ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สถาบันแบบเร่งปฏิกิริยา	112
5.22 ผลึกสีขาวบนผิวอิฐหลังจากทดสอบการกัดกร่อนตามกระบวนการของธรรมชาติ	113
5.23 ผลึกสีขาวบนผิวอิฐหลังจากทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยา	113
5.24 ผลึกสีขาวบนผิวมอร์ตาร์หลังจากทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยา	114
5.25 ลักษณะการถูกกัดกร่อนของมอร์ตาร์หลังการแข็งตัว 3 ชั่วโมง	114
5.26 ลักษณะผลึกสีขาวและการเสื่อมสภาพที่ผิวอิฐของปริซึมอิฐก่อ	115
5.27 ผลึกสีขาวบนผิวอิฐเคลื่อนอิฐหลังจากทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยา	115
5.28 ลักษณะการเสื่อมสภาพของมอร์ตาร์เคลื่อนอิฐหลังจากทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งปฏิกิริยา	116
5.29 ลักษณะโครงสร้างภายในของอิฐ	117
5.30 ลักษณะโครงสร้างภายในของอิฐเจดีย์จริง	119

5.31 ลักษณะโครงสร้างภายในของมอร์ต้าร์	121
ข-1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพ	179
ข-2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 12	180
ข-3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา สัปดาห์ที่ 12	181
ข-4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐเจดีย์วัสดุพาราคุโดยสุเทพ	182
ข-5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐเจดีย์วัสดุปืนเส่า	183
ข-6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอิฐเจดีย์วัสดุไม้คืมหากระจันทร์	184
ข-7 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของมอร์ต้าร์ก่อนการเสื่อมสภาพ	185
ข-8 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของมอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 12	186
ข-9 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของมอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา สัปดาห์ที่ 12	187
ข-10 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพ	188
ข-11 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 12	189
ข-12 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา สัปดาห์ที่ 12	190
ข-13 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐเจดีย์วัสดุพาราคุโดยสุเทพ	191
ข-14 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐเจดีย์วัสดุปืนเส่า	192
ข-15 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของอิฐเจดีย์วัสดุไม้คืมหากระจันทร์	193
ข-16 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของมอร์ต้าร์ก่อนการเสื่อมสภาพ	194
ข-17 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุภายในของมอร์ต้าร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 12	195
ข-18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 1	196
ข-19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 3	197
ข-20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 6	198
ข-21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ ความลึกระดับที่ 1	199
ข-22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ ความลึกระดับที่ 3	200

ข-23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ ความลึกระดับที่ 6	201
ข-24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 1	202
ข-25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 3	203
ข-26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 6	204
ข-27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดพระธาตุคอหยุเทพ ความลึกระดับที่ 1	205
ข-28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดพระธาตุคอหยุเทพ ความลึกระดับที่ 2	206
ข-29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดพระธาตุคอหยุเทพ ความลึกระดับที่ 3	207
ข-30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดปันเส้า ความลึกระดับที่ 1	208
ข-31 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดปันเส้า ความลึกระดับที่ 2	209
ข-32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดปันเส้า ความลึกระดับที่ 3	210
ข-33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดอุโนงค์มหาเถรจันทร์ ความลึกระดับที่ 1	211
ข-34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดอุโนงค์มหาเถรจันทร์ ความลึกระดับที่ 2	212
ข-35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของอิฐเจดีย์วัดอุโนงค์มหาเถรจันทร์ ความลึกระดับที่ 3	213
ข-36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 1	214
ข-37 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 3	215
ข-38 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ก่อนการเสื่อมสภาพความลึกระดับที่ 4	216
ข-39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของ ธรรมชาติความลึกระดับที่ 1	217
ข-40 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของ ธรรมชาติความลึกระดับที่ 3	218

ข-41 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติความลึกระดับที่ 4	219
ข-42 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 1	220
ข-43 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 3	221
ข-44 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในของมอร์ตาร์ที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา ความลึกระดับที่ 4	222
ค-1 อุปกรณ์สำหรับประยุกต์ทำเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	224
ค-2 แท่นจับชิ้นงานสำหรับเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	225
ค-3 การตัดชิ้นตัวอย่างอิฐขนาดเล็ก	225
ค-4 ลักษณะของรอยตัดจากเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	226
ค-5 อุปกรณ์สำหรับประยุกต์ทำเครื่องทดสอบหากำลังรับแรงอัดของชิ้นตัวอย่างขนาดเล็ก	227
ค-6 ลักษณะการติดตั้งเครื่อง Data Logger	228
ค-7 ลักษณะของโปรแกรมที่ใช้เก็บข้อมูล	229
ค-8 ลักษณะของโปรแกรมขณะทำการเก็บข้อมูล	229
ค-9 ความสัมพันธ์ของหน่วยโวลต์กับหน่วยมิลลิเมตรของเซนเซอร์วัด Displacement	230
ค-10 ความสัมพันธ์ของหน่วยโวลต์กับหน่วยมิลลิเมตรของเซนเซอร์วัด load	230
ค-11 ความสัมพันธ์ของหน่วยมิลลิเมตรกับหน่วยแรงของเซนเซอร์วัด load	230
ค-12 ลักษณะความสัมพันธ์ Stress-Strain ของอิฐที่ก่อครัวโดยเครื่องกดตัวอย่างขนาดเล็ก	231
ช-1 การวางแผนตัวอย่างทดสอบเพื่อทดสอบการเสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ	242
ช-2 ลักษณะการวิบัติของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพ	242
ช-3 ลักษณะการวิบัติของมอร์ตาร์ก่อนการเสื่อมสภาพ	243
ช-4 ลักษณะการวิบัติของปริซึมอิฐก่อนการเสื่อมสภาพ	243
ช-5 ลักษณะการวิบัติของอิฐขนาดเล็กก่อนการเสื่อมสภาพ	244
ช-6 ลักษณะการวิบัติของมอร์ตาร์ขนาดเล็กก่อนการเสื่อมสภาพ	244
ช-7 ลักษณะการเสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติของอิฐ สัปดาห์ที่ 24	245
ช-8 ลักษณะการเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยาของอิฐ สัปดาห์ที่ 11	245
ช-9 ลักษณะการเสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติของมอร์ตาร์ สัปดาห์ที่ 24	246
ช-10 ลักษณะการเสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยาของมอร์ตาร์ สัปดาห์ที่ 24	246

จ-11 ลักษณะตัวอย่างอิฐของเจดีย์วัดพระธาตุคอหยุเทพ	247
จ-12 ลักษณะเนื้ออิฐภายในของเจดีย์วัดพระธาตุคอหยุเทพ	247
จ-13 ลักษณะตัวอย่างอิฐของเจดีย์วัดปันเส้า	248
จ-14 ลักษณะเนื้ออิฐภายในของเจดีย์วัดปันเส้า	248
จ-15 ลักษณะตัวอย่างอิฐของเจดีย์วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์	249
จ-16 ลักษณะเนื้ออิฐภายในของของเจดีย์วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์	249

สารบัญ CD-ROM (ข้อมูลผลการทดสอบ)

ຕາරາງ

۱۰

८

- ฉบับที่ 12
ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 12
ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 13
ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 13
ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 13
ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 14
ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 14
ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 14
ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 16
ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 16
ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 16
ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 18
ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 18
ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 18
ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 20
ตัวอย่างที่ 1

W

- ฉบับที่ 4 ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 6 ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 6 ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 6 ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 8 ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 8 ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 8 ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 10 ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 10 ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 10 ตัวอย่างที่ 3

ฉบับที่ 11 ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 11 ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 12 ตัวอย่างที่ 1

ฉบับที่ 12 ตัวอย่างที่ 2

ฉบับที่ 13 ตัวอย่างที่ 1

สารบัญ CD-ROM (รูปภาพประกอบ)

รูป

- ฉ-1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐก่อนการเสื่อมสภาพ
- ฉ-2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 4
- ฉ-3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 8
- ฉ-4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 12
- ฉ-5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 16
- ฉ-6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 20
- ฉ-7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 24
- ฉ-8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา
สัปดาห์ที่ 1
- ฉ-9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา
สัปดาห์ที่ 2
- ฉ-10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา
สัปดาห์ที่ 3
- ฉ-11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา
สัปดาห์ที่ 4
- ฉ-12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกินและความเครียดของอิฐที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกริยา
สัปดาห์ที่ 5

- ฉ-74 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ
- ฉ-75 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความลึกและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติ
- ฉ-76 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา
- ฉ-77 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความลึกและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพแบบเร่งปฏิกิริยา
- ฉ-78 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกิริยา
- ฉ-79 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความลึกและกำลังอัดของมอร์ต้าร์ขนาดเล็กที่เสื่อมสภาพตามกระบวนการของธรรมชาติสลับกับแบบเร่งปฏิกิริยา