

ผนวก ข

ลักษณะสะพานลอยที่เป็นช่องโอกาสกระทำผิด



ลักษณะของโครงสร้างสะพานลอยที่ถูกบดบังโดยป้ายบอกทางการจราจร
และต้นไม้บริเวณโดยรอบสะพานลอย



ลักษณะโครงสร้างสะพานลอยที่ทอดข้ามถนนเป็นระยะยาว



ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรอบสะพานลอยที่เป็น
สิ่งก่อสร้างรกร้าง และสลัมชุมชน



ลักษณะโดยรอบสะพานลอยที่มีเสาดอกหม้อมาบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น
และใช้เป็นที่พักผ่อนตัวของคนร้ายได้



ลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีป้ายโฆษณา ป้ายสัญญาณจราจร
มาบดบังทัศนะการมองเห็นตรวจตรา



โครงสร้างสะพานลอยที่ปิดทึบจากราวกันตกลหลังคากันแดด และถูกบดบัง
ด้วยเสาต่อหม้อ ทำให้ทัศนะการมองเห็นในเวลากลางคืนไม่ชัดเจน



สภาพแวดล้อมโดยรอบที่มืดและเปลี่ยว



โครงสร้างสะพานลอยที่มีลักษณะปิดทึบจากราวกันตก และป้ายบอกทางจางจ



โครงสร้างสภาพทางขึ้นลงสะพานลอยแบบปิดทึบ



โครงสร้างของสะพานลอยที่มีป้ายบอกทางจราจรบังคับที่คณะกรรมการตรวจตรา
และความสว่างที่ไม่เพียงพอบริเวณบนทางเดินของสะพานลอย



โครงสร้างบนสะพานลอยที่ปิดทึบจากราวกันตก และเป็นแหล่งมั่วหมุม



โครงสร้างสะพานลอยที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าบนทางเดินสะพานลอย




โครงสร้างสะพานลอยที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าบนทางเดินสะพานลอย



โครงสร้างของสะพานลอยบริเวณทางขึ้นลงที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง



โครงสร้างของสะพานลอยบริเวณทางขึ้นลงที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง



โครงสร้างของสะพานลอยที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดิน



โครงสร้างของสะพานลอยที่ขาดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดิน



สภาพแวดล้อมโดยรอบสะพานลอยที่มีดและเปลี้ยว



ต่อห้อยสะพานลอยที่ใช้เป็นที่ซ่อนบังตัวของคนร้าย



สภาพแวดล้อมโดยรอบสะพานลอยที่มีต้นไม้มาบดบังทัศนะการตรวจตรา



สภาพแวดล้อมโดยรอบสะพานลอยที่มีต้นไม้และป้ายโฆษณามาบดบังทัศนะการตรวจตรา

ลักษณะสะพานลอยที่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อช่องโอกาสกระทำผิด



สะพานลอย ที่ไม่มีต้นไม้ กิ่งไม้ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดมาบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นจากภายนอก



สะพานลอยที่มีหลังคาเป็นลักษณะโปร่งแสง ทำให้สะดวกต่อการมองเห็น มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้รับการตรวจตรา ดูแล ร่วมกับภาคเอกชน คือห้างสรรพสินค้า



สะพานลอยที่มีความโปร่ง สะดวกต่อการตรวจตรา
และมีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งอย่างเพียงพอ