

2L028026



รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการย่อยที่ 2

ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วย
การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูง
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

Recovery Hot Spring Resources from Subsurface Geological
Structure Investigation with High Resolution Deep Resistivity
Measurements for Tourism Development

โดย

ผศ. ดีเชลล์ สวนบุรี และคณะ

มกราคม 2557

โครงการสพว.๓ ท้องเที่ยว สกว.

เลขที่รับ.....

วันที่รับ 10 FEB 2014 เวลา 15-00

ผู้รับ ศรัทธา

17 FEB 2014

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยที่ 2

ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัด
ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูง
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

Recovery Hot Spring Resources from Subsurface Geological
Structure Investigation with High Resolution Deep Resistivity
Measurements for Tourism Development

ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี

ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกุล

รศ.ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)