

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	2-ก
แบบสรุปสำหรับผู้บริหาร	2-ข
บทคัดย่อ	2-ฎ
สารบัญ	2-ฐ
สารบัญภาพ	2-
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	2-1
ความนำ	2-1
วัตถุประสงค์	2-2
พื้นที่ศึกษาวิจัย	2-2
ธรณีวิทยา	2-5
อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	2-6
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	2-12
อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	2-12
เทคโนโลยีทางธรณีฟิสิกส์	2-15
งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ศึกษาวิจัยที่ได้ทำก่อนนี้	2-21
บทที่ 3 วิธีการศึกษาวิจัย	2-23
การแปลข้อมูลสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ	2-24
การวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม	2-28
การประมวลข้อมูล	2-35
การเจาะน้ำใต้ดิน	2-37
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย	2-39
ผลการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์	2-39
ผลการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์บริเวณพื้นที่ศึกษาวิจัย	2-53
ผลการเจาะน้ำใต้ดิน	2-71
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ	2-73
เอกสารอ้างอิง	2-75
ภาคผนวก	
ก บทความสำหรับเผยแพร่	2-77
ข กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์	2-86
ค ตารางเปรียบเทียบกิจกรรม	2-8

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1-1	สภาพพื้นที่ทั่วไปบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพุร้อนโป่งช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ในปัจจุบัน	2-1
1-2	ที่ตั้งพื้นที่วิจัย น้ำพุร้อนโป่งช้าง บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	2-3
1-3	ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาถ่ายจากเนินเขากลางพื้นที่เมื่อมองไปด้านเหนือ (รูป ก) และรูป ข มองจากกลางพื้นที่ไปทางด้านใต้ เห็นเทือกหินปูนอยู่ด้านหน้าและหินแกรนิตปรากฏด้านหลังที่เป็นแหล่งเติมน้ำระบบน้ำใต้ดินบริเวณที่เป็นที่ราบเชิงเขาทางด้านเหนือ การใช้ที่ดินด้านการเกษตร ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง สลับปลูกข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่	2-4
1-4	ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นที่ราบเชิงเขาสูงเฉลี่ยประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปรากฏเทือกหินปูนด้านตะวันตกเฉียงใต้	2-5
1-5	แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ระวาง 4838 II (อำเภอหนองปรือ)	2-7
1-6	ลักษณะธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษาน้ำพุร้อนบ้านโป่งช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย หินปูน หินแกรนิต (ด้านใต้) หินดินดาน และหินทราย (ด้านเหนือ)	2-8
1-7	โครงสร้างทางธรณีวิทยา (ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ) แสดงรอยเลื่อนหลักๆ วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้	2-9
1-8	แผนที่อุทกธรณีวิทยา แผนที่ระวาง 4838 II (อำเภอหนองปรือ)	2-10
1-9	แผนที่น้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ศึกษา	2-11
2-1	วัฏจักรของน้ำ	2-12
2-2	กระบวนการการเกิดน้ำพุร้อน	2-14
2-3	แบบจำลองเชิงมโนทัศน์ของแหล่งน้ำพุร้อนโป่งช้าง	2-14
2-4	กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านตัวกลางรูปทรงกระบอกของสสารเอกพันธ์	2-15
2-5	การไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าเดียว	2-15
2-6	การวางขั้วไฟฟ้า ในการสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า	2-15
2-7	ระบบขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบ Wenner-Schlumberger และ Dipole-Dipole	2-16
2-8	การออกแบบการอ่านข้อมูลของการสำรวจในเชิง 2 มิติ	2-16
2-9	อธิบายการวัดค่าและประมวลผลแบบหึ่งลึกและแบบการสร้างภาพในเชิง 2 มิติ	2-16
2-10	การเปรียบเทียบความหนาแน่น การไหลของกระแสไฟฟ้าและตำแหน่งที่อ่านค่าจากระบบการวางขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ	2-17
2-11	การไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านชั้นดิน	2-17
2-12	ช่วงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน ตะกอน น้ำ และหิน รวมทั้งค่าของชั้นน้ำร้อน ดัดแปลงจาก (Telford et al., 1990)	2-17
2-13	เส้นแรงสนามแม่เหล็กธรณี	2-18
2-14	สนามแม่เหล็กธรณีในรูปเวกเตอร์ เมื่อมีค่าผิดปกติทางแม่เหล็กเสริมสนามแม่เหล็ก	2-18
2-15	ลักษณะความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณที่มีค่าผิดปกติทางแม่เหล็กผิดปกติทางแม่เหล็ก	2-19

สารบัญภาพ (ต่อ)

2-16	ผลการศึกษา แบบจำลองค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าตามแนวสำรวจ 2 มิติ สามารถกำหนดเขตรอยเลื่อนบริเวณบ่อน้ำร้อนโป่งช้าง	2-21
2-17	ผลการสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า โดย กัมปนาท แหลมลทรัพย์ และ วิไลวรรณ เวชกามา (2553) แสดงแนวรอยเลื่อนจากการวัดวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบโพล - โพล บริเวณน้ำพุร้อนบ้านโป่งช้าง	2-22
3-1	ขั้นตอนของวิธีการวิจัย	2-23
3-2	สรุปขั้นตอนการจัดการข้อมูลเพื่อการแปลความหมายข้อมูล	2-24
3-3	แสดงการปลดปล่อยพลังงานรังสีแกมมาของธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการแปลความหมายธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ	2-26
3-4	Iris Instrument Syscal R1 Multi-electrode	2-28
3-5	การจัดวางเครื่องมือสำรวจวัดค่าสภาพต้านทาน ไฟฟ้า WDA-1	2-28
3-6	การสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กด้วยเครื่องมือที่สามารถวัดค่าแบบ เกรเดียน โดยใช้ sensor 2 ตัวพร้อมกัน เริ่มอ่านค่าที่ Base Station แล้วทำการอ่านค่าตามเส้นสำรวจโดยมี GPS บันทึกตำแหน่งพร้อมกัน	2-29
3-7	ตำแหน่งเส้นสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กภาคสนาม	2-30
3-8	ลักษณะการอ่านค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า จากการวางขั้วไฟฟ้าแบบไดโพล-ไดโพล (รูป ก) แบบซลัมเบอร์เจอร์ (รูป ข)	2-31
3-9	ตำแหน่งเส้นสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ ทั้ง 7 เส้นสำรวจคลุมพื้นที่วิจัย	2-32
3-10	ตำแหน่งเส้นสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงลึก (สี่สั้ม)	2-33
3-11	ลักษณะการวางขั้วไฟฟ้าแบบโพล-ไดโพล เพื่อใช้ในการอ่านค่า 3 มิติ	2-34
3-12	ตำแหน่งการกำหนดขั้วไฟฟ้าวิธีการวัดค่าแบบ 3D อ่านค่าแบบโพล-ไดโพล	2-35
3-13	ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลสภาพต้านทานไฟฟ้า	2-36
3-14	ตำแหน่งเจาะน้ำใต้ดิน 3 ตำแหน่ง	2-37
3-15	เครื่องเจาะที่ใช้เป็นแบบเฉพาะ คือมีขนาดเล็ก สามารถเข้าเจาะบริเวณที่แคบ บริเวณที่ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวได้ และสามารถขยับย้ายตำแหน่งการเจาะสะดวก จากรูปเป็นการย้ายและตั้งเครื่องเจาะ ณ ตำแหน่งที่ 2	2-38
4-1	แผนที่ข้อมูลค่าความเข้มสนามแม่เหล็กรวม (Total magnetic field map) คลุมระวางแผนที่ 4838 II อำเภอหนองปรือ	2-40
4-2	การแปลความหมายข้อมูลจากแผนที่ค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากวัตถุจริง (residual magnetic map) ของระวางแผนที่ 4838 II อำเภอหนองปรือ แสดงตำแหน่งและทิศทางที่เป็นรอยเลื่อนรวมทั้งเขตของหินแกรนิตระดับลึก ที่อาจสัมพันธ์กับแหล่งน้ำพุร้อนโป่งช้าง	2-41
4-3	การแปลความหมายข้อมูลจากแผนที่ Analytic Signal ของระวางแผนที่ 4838 II อำเภอหนองปรือ แสดงบริเวณที่เป็นค่าผิดปกติ (เขตสีแดง) แสดงตำแหน่งและทิศทางที่เป็นรอยเลื่อน รวมทั้งเขตของหินแกรนิตระดับลึก	2-42
4-4	การแปลความหมายข้อมูลจาก แผนที่ Reduction to the Magnetic Pole map (RTP) แสดงตำแหน่งและทิศทางที่เป็นรอยเลื่อน รวมทั้งเขตของหินแกรนิตระดับลึก	2-43

สารบัญภาพ (ต่อ)

4-5	แบบจำลองของค่าสนามแม่เหล็ก ตามแนว Profiles แสดงการวางตัวของรอยเลื่อนที่มีมุมเทไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตัวหินแกรนิต (สีฟ้า) ที่ปรากฏด้านตะวันตกเฉียงใต้	2-44
4-6	แบบจำลองของค่าสนามแม่เหล็ก ตามแนว Profiles แสดงการวางตัวของรอยเลื่อนที่มีมุมเทไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตัวหินแกรนิต (สีฟ้า) ในเชิง 3 มิติ	2-44
4-7	แบบจำลองของค่าสนามแม่เหล็ก เมื่อเทียบกับแผนที่ Residual Map	2-45
4-8	แบบจำลองของค่าสนามแม่เหล็ก เมื่อเทียบกับแผนที่ Residual Map และแผนที่ภูมิประเทศ	2-45
4-9	แผนที่ข้อมูลค่าความเข้มกัมมันตรังสีรวม แสดงการแผ่กัมมันตรังสีค่อนข้างสูงบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนซึ่งส่วนใหญ่วางตัวตามแนวNW-SE	2-46
4-10	การแปลความหมายข้อมูลค่าความเข้มกัมมันตรังสีในรูป Ternary map จากที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าการแผ่กัมมันตรังสีค่อนข้างสูงบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนซึ่งส่วนใหญ่วางตัวตามแนว NW-SEและสามารถแยกเขตที่เป็นหินที่แตกต่างกัน	2-47
4-11	ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ จาก Line Station	2-49
4-12	ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ จาก Orthogonal Station	2-50
4-13	ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ ที่ผ่านการกรองแบบ Fraser ของ Line Station	2-51
4-14	ข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ ที่ผ่านการกรองแบบ Fraser จาก Orthogonal Station	2-52
4-15	แผนที่สนามแม่เหล็กรวมจากการเดินสำรวจบริเวณพื้นที่ศึกษา พบความไม่ต่อเนื่องของรอยเลื่อนแต่ยังคงมีทิศทางเช่นเดียวกับข้อมูลการบินสำรวจ	2-53
4-16	แผนที่ Analytic Signal ที่ได้จากการประมวลผลสนามแม่เหล็กรวมจากการเดินสำรวจบริเวณพื้นที่ศึกษา พบแนวเขตผิดปกติทางแม่เหล็กที่ว่าจะสัมพันธ์กับแหล่งน้ำพุร้อน	2-54
4-17	แผนที่ Reduction to the Magnetic Pole จากการประมวลผลค่าสนามแม่เหล็กรวมจากการเดินสำรวจบริเวณพื้นที่ศึกษา พบแนวของรอยเลื่อน 2 แนวหลัก (เขตสีน้ำเงิน)	2-54
4-18	ข้อมูลดิบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ได้จากการอ่านค่า แบบแบบชลัมเบอร์เจอร์ ตาม <u>เส้นสำรวจ LINE 730E</u> และ <u>เส้นสำรวจ LINE 720N</u>	2-56
4-19	แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ ไดโพล-ไดโพล เชิงละเอียดและ แบบแบบชลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ตาม <u>เส้นสำรวจ LINE 600E</u>	2-58
4-20	แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ ไดโพล-ไดโพล เชิงละเอียดและ แบบแบบชลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ตาม <u>เส้นสำรวจ LINE 600N</u>	2-59
4-21	แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ ไดโพล-ไดโพล เชิงละเอียดและ แบบแบบชลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ตาม <u>เส้นสำรวจ LINE 720N</u>	2-60
4-22	แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ ไดโพล-ไดโพล เชิงละเอียดและ แบบแบบชลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ตาม <u>เส้นสำรวจ LINE 730E</u>	2-61

สารบัญภาพ (ต่อ)

- 4-23 แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ โดโพล-โดโพล เชนละเอียดและ แบบแบบขลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำตาม เส้นสำรวจ LINE 800N 2-62
- 4-24 แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ โดโพล-โดโพล เชนละเอียดและ แบบแบบขลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำตาม เส้นสำรวจ LINE 970N 2-63
- 4-25 แบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าของวางขั้วไฟฟ้าแบบ โดโพล-โดโพล เชนละเอียดและ แบบแบบขลัมเบอร์เจอร์ที่ได้ข้อมูลที่ลึกกว่า กำหนดเขตที่เป็นรอยเลื่อน ชั้นน้ำใต้ดินค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำตาม เส้นสำรวจ LINE 1100N 2-64
- 4-26 แสดงแบบจำลองทางธรณีไฟฟ้าทั้ง 7 เส้นสำรวจ ในเชิง 3มิติ และทิศทางของรอยเลื่อนไฟฟ้าต่ำตาม ลักษณะการวางขั้วไฟฟ้าแบบโพล-โดโพล เพื่อใช้ในการอ่านค่า 3 มิติ 2-65
- 4-27 ผลการวัดค่าจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ เชนลึก พบความต่อเนื่องของรอยเลื่อนลงระดับลึก กว่า 150 เมตร เขตของหินปูน (สีแดง) และหินดินดาน (สีน้ำเงิน) 2-66
- 4-28 ผลการประมวลผลค่าจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติ พบความต่อเนื่องของรอยเลื่อนลงระดับลึก กว่า 200 เมตร เขตของหินปูน (สีแดง) และหินดินดาน (สีน้ำเงิน) แนวรอยเลื่อน (สีส้ม) 2-67
- 4-29 มุมมองจากด้านใต้ดิน แสดงตำแหน่งและทิศทางของรอยเลื่อน (สีส้ม) ลงระดับลึก กว่า 200 เมตร เขตของหินปูน (สีแดง) และหินดินดาน (สีน้ำเงิน) 2-68
- 4-30 ภาคตัดขวางตามแนว ตะวันตก-ตะวันออก เรียงจากใต้ไปทางเหนือ จากผลการประมวลผลค่าจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติ แสดงแนวของรอยเลื่อนจากความไม่ต่อเนื่องระหว่างหินปูน (สีแดง) กับหินดินดาน (สีน้ำเงิน) 2-69
- 4-31 plan view ที่ระดับความลึกต่างๆ ลึกกว่า 200 เมตร จากผลการประมวลผลค่าจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติ แสดงแนวของรอยเลื่อนจากความไม่ต่อเนื่องระหว่างหินปูน (สีแดง) กับหินดินดาน (สีน้ำเงิน) 2-70
- 4-32 ตำแหน่งการจุดเจาะน้ำใต้ดินทั้งหมด 3 ตำแหน่งและการวางเครื่องเจาะซึ่งจุดเจาะที่ 3 มีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งหลายครั้งเนื่องจาก พบชั้นตะกอบเศษหินเชิงเขาไม่สามารถเจาะต่อได้ 2-72
- ช-1 บทคัดย่อจากการเผยแพร่บทความทางวิชาการ 2-86
- ช-2 การเผยแพร่บทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium 2-87

สารบัญตาราง

ภาพที่		หน้า
3-1	ตารางสรุปพิกัดและความยาวเส้นสำรวจ วัดค่าสนามแม่เหล็ก	2-30
3-2	ตารางสรุปพิกัดและความยาวเส้นสำรวจ 2D	2-31
3-3	สรุปพิกัดและความยาวเส้นสำรวจ 2D (เชิงลึก)	2-33
3-4	พิกัดและความยาวเส้นสำรวจแบบ 3D	2-34
ค-1	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมา และผลที่ได้รับตลอดโครงการ	2-88