

# บทที่ 1

## บทนำ

สำหรับบทนำเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการใช้คอนกรีตมากในการก่อสร้างโครงสร้างหลายๆ ประเภท ออาทิ อาคารที่พักอาศัย ถนนคมนาคมชนส่าง เป็นต้น ทั้งนี้คอนกรีตอาจมีปัญหาการเสื่อมสภาพ เนื่องจากความคงทนของคอนกรีตได้ เช่น การแตกร้าวขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การเกิดสนิมของเหล็กเสริม การหลุดร่อนของปูนฉาบ เป็นต้น การเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญและพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน เช่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการจราจรหนาแน่น จะมีออกัสสัมผัสถกับก้าชาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ที่ความเข้มข้นเฉลี่ย 600 ถึง 650 ppm หรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมขยายทะเลก็มีออกัสสัมผัสถกับไอเกลือจากทะเลได้เช่นกัน ซึ่งสภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ตัวโครงสร้างคอนกรีตเกิดการเสื่อมสภาพ

ผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานโครงสร้างส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักรอปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่ค่อยมีการตรวจสอบประเมินสภาพโครงสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความคงทนที่พอกจะมีการตรวจสอบอยู่บ้าง ก็เป็นการตรวจสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน สะพาน เป็นต้น ในขณะที่ยังไม่ค่อยมีการดูแลบำรุงรักษาอาคารคอนกรีตที่ใช้งานมาเป็นเวลาที่นานแล้ว รวมถึงอาคารที่สภาพทรุดโทรมยังถูกใช้งานตามปกติ ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความแข็งแรงขององค์อาคารและอายุการใช้งานของโครงสร้างลดลงตามลำดับ จนอาจเกิดการพังทลายของโครงสร้างได้

สำหรับการบอนเนชันที่เกิดในคอนกรีตจะมีผลเสียต่อความคงทนของคอนกรีตมากที่สุด ได้แก่กรณีที่ทำให้ความเป็นด่างของคอนกรีตในบริเวณที่เกิดการบอนเนชันต่ำลง เนื่องจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) ถูกใช้ในปฏิกริยาการบอนเนชัน ซึ่งจะทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิมได้ ถ้าการบอนเนชันเกิดเข้าไปจนถึงตำแหน่งเหล็กเสริม โดยทำให้ความเป็นด่างของคอนกรีตรอบเหล็กเสริมลดต่ำลงจนใกล้หรือต่ำกว่าระดับวิกฤติ ดังนั้นในปัจจุบันปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากการบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัญหานี้ที่สำคัญและพบเห็นได้ทั่วไป ออาทิ เช่น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือย่านอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจรหนาแน่น ซึ่งอาจสัมผัสถกับก้าชาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มข้นของก้าชาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 600 ถึง 650 ppm ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ความเป็นด่างของคอนกรีตที่ระดับผิวเหล็กเสริมลดลงถึงจุดหนึ่ง ( $\text{pH}$  ประมาณ 9)

เหล็กเสริมจะสูญเสียความต้านทานการเกิดสนิม (Depassivation) ได้ และหากมีออกซิเจน ( $O_2$ ) และความชื้น ( $H_2O$ ) กระบวนการเกิดสนิมก็จะเกิดขึ้นทันที

งานวิจัยนี้จึงศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อร่วบรวมองค์ความรู้ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญของปัญหา การสื่อสารภาพเนื่องจากสารบอนเนชั่นขององค์อาคารที่พักอาศัย หรืออาคารสาธารณะต่างๆ แต่ละพื้นที่ จากนั้น นำผลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่อายุต่างๆ กัน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการ ออกรูปแบบความคงทนของคอนกรีตสำหรับโครงสร้างที่แข็งแกร่งกับการรบอนเนชั่นกับการเกิดคราบอนเนชั่นของ โครงสร้างที่ก่อสร้างจริง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ดังนี้

1.2.1 เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลของความเสียหายและการสื่อสารภาพของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม เหล็กของโรงเรียนในเขตชุมชนที่ศึกษา

1.2.2 เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดคราบ บอนเนชั่นของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2.3 เพื่อประเมินโอกาสที่เหล็กเสริมจะเกิดสนิมเนื่องจากการรบอนเนชั่นที่โครงสร้างอายุต่างๆ กันของ โครงสร้างโรงเรียนในเขตชุมชนที่ศึกษา

## 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาของงานวิจัยครั้นนี้มีขอบเขตงานวิจัยดังนี้

1.3.1 ศึกษารูปแบบของความเสียหายโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารโรงเรียนในเขต ชุมชนที่ศึกษา

1.3.2 ทำการตรวจสอบพินิจ ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ทดสอบการเกิดคราบอนเนชั่นของโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารโรงเรียนในเขตชุมชนที่ศึกษา

1.3.3 ทำการวัดความเข้มข้นก้าวครั้งบอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ในโครงสร้างอาคาร ตัวอย่างที่ทำการทดสอบคราบอนเนชั่น

1.3.4 วิเคราะห์ตามหลักสถิติหากความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นจะเป็นของการเกิดสนิมของเหล็ก เสริมเนื่องจากระยะเวลาบอนเนชั่นกับอายุของโครงสร้าง

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในการศึกษาครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้

1.4.1 ทำให้ทราบด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ศึกษา

1.4.2 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการบ่อนหนั่นที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ศึกษา

1.4.3 ได้มารู้สึกความเสี่ยงการเกิดสนิมเนื่องจากการบ่อนหนั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อายุต่างๆกัน

1.4.4 สามารถนำข้อมูลไปวางแผนตลอดจนการทำนุบำรุงซ่อมแซมโครงสร้างได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป