




บทที่ 3

ผลการทดสอบระบบ





รูปที่ 3.1 ระบบจริงชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันลม


จากการผลการทดสอบชุดทดลองย่อยทั้ง 4 โครงการแล้วนั้น พบว่า ในการสร้างชุดการผลิตแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรด้วยกังหันลม ได้แรงดันออกมาที่ 48 โวลต์ กระแส 5 A ความถี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในโครงการที่ 1 จึงต้องมีการยกระดับสัญญาณแรงดันด้วยวงจรพุท-พูล ร่วมกับวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดัน 380 โวลต์ และรักษาความถี่ที่ 50Hz ได้กระแส 0.6 A ดังแสดงรายละเอียดในโครงการย่อยที่ 1 จึงเป็นสาเหตุให้การทดลองระบบรวมไม่สามารถนำชุดSTATCOM ของโครงการย่อยที่ 3 ต่อร่วมได้ เพราะSTATCOM ต้องทำการชดเชยแรงดันเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ออกจากกังหันลมด้วยค่ากระแสไฟฟ้าที่สูงพอสำหรับการชดเชยแรงดันให้ได้คุณภาพของสัญญาณที่ดี ดังนั้นการทดสอบระบบรวมจึงได้ทำการทดสอบระบบ 2 ส่วน คือการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพของแรงดันที่ผลิตได้จากกังหันลมแบบแม่เหล็กถาวรที่แรงดัน 48 โวลต์ พร้อมแสดงการทำงานผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์ และการทดสอบชุดป้องกันโหลดที่สภาวะกระแสเกิน ที่แรงดัน 220 โวลต์ต่อเฟสจากการทบแรงดันของการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น พร้อมแสดงการทำงานผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์




3.1 ทดสอบการปรับปรุงคุณภาพของแรงดันที่ผลิตได้จากกังหันลมแบบแม่เหล็กถาวรที่แรงดัน 48 โวลต์ พร้อมแสดงการทำงานผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.2 การทดสอบการปรับปรุงคุณภาพของแรงดันด้วยSTATCOM ของแรงดันที่ผลิตได้จากกังหันลมแบบแม่เหล็กถาวรที่แรงดัน 48 โวลต์ พร้อมแสดงการทำงานผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์




รูปที่ 3.3 สัญญาณความถี่ของแรงดันที่ออกจาก Wind Turbine วัดด้วย Power meter




รูปที่ 3.4 สัญญาณการชดเชยแรงดันแต่ละเฟสของ STATCOM จาก Power meter


จากรูปที่ 3.4 เป็นสัญญาณแรงดันเปรียบเทียบในสภาวะการผลิตแรงดันในระบบที่มีความผิดปกติของสัญญาณแรงดันในสภาวะชุดปรับปรุงคุณภาพสัญญาณแรงดันยังไม่ทำงานและในช่วงที่ STATCOM ทำการชดเชยแรงดันเพื่อรักษาแรงดันในระบบที่ 48 โวลต์



รูปที่ 3.5 สัญญาณแรงดันก่อนและหลังการชดเชยแรงดันที่แรงดันปกติที่ 48 โวลต์




รูปที่ 3.6 สัญญาณแรงดันก่อนและหลังการชดเชยแรงดันที่แรงดันต่ำกว่า 48 โวลต์




รูปที่ 3.7 สัญญาณแรงดันก่อนและหลังการชดเชยแรงดันที่แรงดันเกิน 48 โวลต์




จากผลการทดลองปรับปรุงคุณภาพแรงดันในสถานะที่แรงดันในระบบมีการผลิตแรงดันในสถานะปกติต่ำกว่า และสูงกว่า 48 โวลต์ ดังรูปที่ 3.5-3.7 ตามลำดับ ชุดควบคุมที่สร้างขึ้นดังกล่าวสามารถรักษาแรงดันให้อยู่ในสถานะปกติด้วยความแม่นยำ และรวดเร็วต่อการเกิดการสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ IEEE1159 มาตรฐานของคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า นอกจากการวัดผลการทดลองด้วยเครื่องวัดทางไฟฟ้าแล้วในโครงการนี้สามารถดูผลการทดลองได้ในระบบเฝ้ามองพฤติกรรม (Monitoring System) ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงผลของระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์เมื่อมีการชดเชยแรงดัน




รูปที่ 3.9 ข้อมูลของแรงดันที่ผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.10 ผลการทดสอบการชดเชยแรงดันด้านออก (หน่วยเป็นอาร์เอ็มเอส)

รูปที่ 3.8 แสดงการทดสอบระบบจริงของชุดชดเชยแรงดันผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อควบคุมให้ความเร็วของลมเปลี่ยนแปลงจะทำให้แรงดันด้านออกมีการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยสามารถแสดงรายละเอียดช่วงก่อนชดเชยและหลังชดเชยได้ดังรูปที่ 3.9 แรงดันที่วัดมีหน่วยเป็นอาร์เอ็มเอส พิกัดแรงดันที่ 48 โวลต์ จะสังเกตได้ว่าเมื่อชุดชดเชยสามารถชดเชยแรงดันที่พิกัดได้ เมื่อแสดงผลผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงผลดังแสดงในรูปที่ 3.10 ซึ่งในระบบ Monitoring นี้มีคุณภาพการวัดเทียบเท่ากับการวัดในอุปกรณ์เครื่องวัดทางไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถบันทึกการทำงานได้ตามช่วงเวลาที่เราต้องการบันทึกการทำงาน และยังสามารถดูผลการทำงานและสั่งการในระบบได้ในระยะไกลหรือทางอินเทอร์เน็ต




รูปที่ 3.11 การเรียกดูระบบการผลิตผ่านบนอินเทอร์เน็ต




3.2 ทดสอบชุดป้องกันโหลดที่สภาวะกระแสเกิน ที่แรงดัน 220 โวลต์ต่อเฟส จากการทบแรงดันของการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น พร้อมแสดงการทำงานผ่านระบบเฝ้ามองพฤติกรรมทางคอมพิวเตอร์

จากการทดสอบผลของระบบป้องกัน โหลดที่ได้จากการทบแรงดัน พบว่าขณะที่ทบแรงดัน (Boost) ที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ไปเป็น 48 โวลต์ 380 โวลต์ จะเลือกใช้วงจรยกระดับสัญญาณแรงดันด้วยวงจรพุท-พูล (Push-Pull) ร่วมกับวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดัน ให้สูงถึง 380 โวลต์ และรักษาความถี่ที่ 50 Hz ได้กระแส 0.6 A ดังแสดงในรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 กราฟแรงดันที่ได้จากการวัดที่เซนเซอร์เรเตอร์




รูปที่ 3.13 กราฟแรงดันที่ได้จากการวัดหลังอินเวอร์เตอร์


จากการทดสอบชุดป้องกัน โหลดที่สภาวะกระแสเกิน ที่แรงดัน 220 โวลต์ต่อเฟส การทบแรงดันของการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นจะกำหนดให้แรงดันเกินที่ยอมรับได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของแรงดันอินพุตดังแสดงในรูปที่ 3.14 และรูปที่ 3.15 หากเกินกว่านั้นชุดโซลิตส เตทเซอร์กิตเบรคเกอร์ (SSCB) จะตัดวงจรออกเพื่อป้องกันโหลดให้ปลอดภัย




รูปที่ 3.14 กราฟของแรงดันแสดงการตัดวงจรของ SSCB



รูปที่ 3.15 กราฟของกระแสทั้ง 3 เฟสแสดงการตัดวงจรของ SSCB




รูปที่ 3.16 พล็อตเวฟฟอร์มแรงดันที่ได้จากการวัดที่เซนเซอร์เรเตอร์ที่แรงดัน 48 โวลต์




รูปที่ 3.17 พล็อตเวฟฟอร์มแรงดันที่ได้จากการวัดหลังอินเวอร์เตอร์ที่ 380 โวลต์

การออกแบบที่สำคัญของระบบระบบเฝ้ามองพฤติกรรมในระบบการชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าจะสามารถเฝ้ามองได้จากกระยะไกลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนขึ้นนี้จะมีหน้าต่างในส่วนของการติดต่อสื่อสารแบบเน็ตเวิร์คเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฟังก์ชัน



รูปที่ 3.18 การตรวจจับสัญญาณภาพการวัดจากระบบเฝ้ามองพฤติกรรม



รูปที่ 3.19 การเฝ้าดูและสั่งการระบบด้วยระยะไกลบนอินเทอร์เน็ต