

เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามเหล็กกล้าชนิดนี้ยังจำเป็นต้องทำกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงผิว เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของ ชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเหล็กกล้าชนิดนี้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณลักษณะของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ทำในทรายดิงแบบพลาสมา โดยชิ้นงานทดลองถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ปกติ และกลุ่มของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่มีการสูญเสียคาร์บอนก่อนทำใน ทรายดิงแบบพลาสมา ชิ้นงานทั้งสองกลุ่มถูกทำในทรายดิงแบบพลาสมาที่อุณหภูมิ 773 และ 823 K เป็น เวลา 10 และ 20 ชั่วโมง ดังนั้นในแต่ละกลุ่มจึงมีชิ้นงานกลุ่มละ 4 ชิ้นงาน ทำการหาคุณลักษณะของชิ้นงาน ทั้งหมดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แสง เครื่อง XRD แบบ GAXD มุม 1 และ 5 องศา และแบบ $\theta=2\theta$, EDS, EPMA และทดสอบความแข็งด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จากการตรวจสอบพบว่าเวลา และอุณหภูมิมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความหนาของชั้นในทรายดิงที่เกิดขึ้น คือ เมื่อเวลา หรืออุณหภูมิอย่างใด อย่างหนึ่งเพิ่มขึ้น ต่างทำให้ชั้นในทรายดิงหนาขึ้น โครงสร้างจุลภาคของชั้นในทรายดิงของชิ้นงานปกติ ประกอบด้วยเฟส Fe_4N , Fe_3N และ CrN ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างจุลภาคของชั้นในทรายดิงของ ชิ้นงานที่มีการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวที่สามารถแบ่งได้เป็นสองบริเวณคือ บริเวณใกล้กับผิวโครงสร้างจุลภาค เป็นสีขาว ประกอบด้วยเฟส Fe_4N , Fe_3N และบริเวณต่อมาเป็นบริเวณที่มีสีเทาดำ ประกอบด้วยเฟส Fe_4N , Fe_3N และ CrN บริเวณที่พบ CrN เป็นบริเวณที่มีโครเมียมคาร์ไบด์อยู่ก่อนการทำในทรายดิงแบบพลาสมา จึงเป็นไปได้ว่า CrN เกิดจากการที่อะตอมไนโตรเจนเข้าไปแทนที่อะตอมคาร์บอนในโครเมียมคาร์ไบด์ นอกจากนี้ชั้นในทรายดิงที่ได้สามารถเพิ่มความแข็งแรงผิวแก่ชิ้นงานได้ โดยทั้งเวลา อุณหภูมิ และการสูญเสีย คาร์บอนที่ผิวต่างมีผลต่อค่าความแข็งของชั้นในทรายดิงทั้งสิ้น นั่นคือ เมื่อเวลา หรืออุณหภูมิ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มขึ้น ความแข็งชั้นในทรายดิงจะลดลง และชิ้นงานที่มีการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวทำในทรายดิงแบบพลาสมา ที่ 773K จะให้ค่าความแข็งแรงผิวของชั้นในทรายดิงต่ำกว่าในชิ้นงานปกติ แต่ชิ้นงานที่มีการสูญเสียคาร์บอนที่ผิว ทำในทรายดิงแบบพลาสมาที่ 823K จะให้ค่าความแข็งแรงผิวของชั้นในทรายดิงสูงกว่าในชิ้นงานปกติ

AISI H13 tool steels, are widely used in industries, however, need to improve surface hardness for the performance. Thus the purpose of this study was to characterize plasma nitrided H13 tool steels. The specimens were divided into 2 groups, the group of non-decarburized and the group of decarburized H13 tool steels. Both of them were plasma nitrided at 773 and 823 K for 10 and 20 hours, thus each group has 4 samples. All of them were characterized by optical microscope, GAXD in XRD at 1° , 5° , and $\theta=2\theta$, EDS, EPMA and Vicker's microhardness testing. It was found that time and temperature affect on layer depth increasing, increased either time or temperature, increased layer depth. The microstructure of nitrided layers of non-decarburized group, dark gray, consisted of Fe_4N , Fe_3N and CrN all of the layers different from the others were separated to two areas, closed to the surface was the white area consisted of Fe_4N and Fe_3N , and the next one was the dark gray area consisted of Fe_4N , Fe_3N and CrN . The area, that found CrN , had chromium carbide before plasma nitriding process. It is possible that CrN formed by replacing of nitrogen atom at carbon atom in chromium carbide. Moreover, the surface hardness of both has increased after plasma nitriding, with effect of time, temperature, and decarburizing. Either increasing of time or temperature, the surface hardness has decreased. And at the same nitriding time and temperature, the surface hardness of 773K plasma nitrided decarburizing specimens were lower than the non-decarburizing specimens but the surface hardness of 823K plasma nitrided decarburizing specimens were higher than the non-