

คำนำ

สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้ ชายฝั่งและชายหาดหลายแห่งของพื้นที่ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาค้นหลุมกรรโชกในบางฤดู มรสุมและปัญหาการทับถมของตะกอนทราย ซึ่งนับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กำลังเผชิญอยู่ทั่วไปโดยถือว่าปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งปัจจุบันและอนาคต การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของการก่อสร้างโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพื่อป้องกันคลื่นน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลหรืออาจส่งผลกระทบต่อ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแก้ปัญหาชายฝั่งทะเล โดยการวิเคราะห์และประเมินลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางชลศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่

นอกจากนี้ จะทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ ปริมาณงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายจะทำการออกแบบละเอียดและประเมินราคาของสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริงในอนาคตต่อไป การศึกษาในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วย 5 บท โดยบทที่ 1 เป็นหลักการและเหตุผลของการศึกษา วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา บทที่ 2 จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมและวิธีการศึกษา การสำรวจภาคสนามในด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 จะเป็นระเบียบวิธีวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย กรอบแนวคิดการศึกษา และแผนการดำเนินงานโครงการ บทที่ 4 จะเป็นผลการศึกษาคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดชลบุรี จะวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และบทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะในบริเวณพื้นที่ศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และแบบจำลอง ซึ่งจากผลการศึกษาทางที่ปรึกษาฯ ได้คัดเลือกพื้นที่วิกฤตมา 2 พื้นที่และได้เสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยใช้โครงสร้างแบบอ่อน (Soft Structure) และแบบแข็ง (Hard Structure) การศึกษาค้นคว้านี้ ถ้ามีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอน้อมรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

สิงหาคม 2557