

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุมัติเสนอตามขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. สภาพปัจจุบันของระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. การวิเคราะห์สภาพปัญหา
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของราช
4. การทดสอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา

แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. สภาพปัจจุบันของระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1.1 ภาพรวมพื้นที่ศึกษา จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 10,886 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ 2 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร และตำบลอื่นๆ นอกเขตเทศบาลอีก 17 ตำบล ประมาณ 174 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ 220 ตารางกิโลเมตร

1.2 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ ประชากรจังหวัดขอนแก่นมีประชากรในเขตผังเมืองรวมในปี พ.ศ.2540 รวมประมาณ 1,852,200 คน (กรมการผังเมือง, 2540) โดยอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลประมาณ 73% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ตามตำบลต่างๆ ในเขตเมือง โครงสร้างของประชากรปัจจุบันมีประชากรชายน้อยกว่าประชากรหญิง ด้วยอัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 94 คนต่อ 100 คน ประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 14 ปีขึ้นไป) ในเขตผังเมืองรวมมีประมาณ 69% ของประชากรทั้งหมด และสำหรับปีอนาคต กรมการผังเมือง (2536) ได้สำรวจและคาดการณ์จำนวนประชากรด้วยการใช้อัตราการขยายตัวของประชากรร้อยละ 4.09 ต่อปี สรุปว่าพื้นที่ศึกษาผังเมืองรวมจะมีประชากรรวมประมาณ 287,303 คน และ 336,104 คน ในปี 2544 และ 2549 ตามลำดับ

1.3 จำนวนนักเรียน/สถานศึกษา การสำรวจปี 2535 ของกรมการผังเมือง ในเขตผังเมืองรวมมีองค์กรนักเรียนแก่นมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 62 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 48 แห่ง นอกเขตเทศบาล 14 แห่ง มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งสิ้น 75,903 คน ครู/อาจารย์ 7,632 คน จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

จำแนกตามสัดส่วนระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ด้วยสัดส่วน 44% 26% และ 30% ตามลำดับ

**1.4 ตลาดสด ตลาดสดในเขตพังเมืองรวมขอนแก่น มีจำนวน 7 แห่ง ดำเนินการโดยเทศบาล 4 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดเก่า ตลาด อ.จิระ ตลาดโน๊บบี ตลาดโถรุ่ง ตลาดบางคำภู ตลาดรถไฟและตลาดเชริญทาวเวอร์**

**1.5 จำนวนyanพาหนะ ลักษณะข้อมูลจำนวนขวดยานจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด จะแสดงเป็นภาพรวมระดับจังหวัด โดยอาจแยกเป็นการจดทะเบียนตามสาขาย่อยในระดับอำเภอได้ ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มีขวดยานจดทะเบียนใช้งานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 249,796 คัน มีรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง/ส่วนบุคคล อีก 13,472 คัน มีผู้มีใบอนุญาตขับขี่ขวดยานตามกฎหมายรายอันดัทั้งหมด 290,300 คน (ขนสจังหวัดขอนแก่น, 2539)**

**1.6 การจ้างงาน/แหล่งงาน แม้ในเขตพังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จะประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมถึง 70% แต่การจ้างงานในสาขาปัจจุบัน (เกษตรกรรม) กลับมีเพียง 10% ของการจ้างงานทั้งหมด สาขาวิชาการจ้างงานที่มีมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาติติภูมิ (บริการ) 65% รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาติติภูมิ 20% (อื่นๆ) แหล่งงานหรือสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลข่านชุมชนหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณถนนศรีจันทร์ ประชาสามัคคี กลางเมือง จากข้อมูลของกรมการพัฒนาเมือง (2536) มีสถานที่ประกอบกิจการค้าและบริการ 3,762 แห่ง กิจการอุตสาหกรรม 552 แห่ง รวมมีการจ้างงาน/แรงงานในทุกสาขา 87,587 งาน ซึ่งเทียบได้เป็นสัดส่วนประมาณ 46% ของประชากรทั้งหมด อันเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนการจ้างงานในแต่ละพื้นที่ คือ ตัวนีระบุศักยภาพในการเดินทางไป-มา เพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมอื่นๆ โดยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ชั้นใน (พื้นที่ 1) มีจำนวนการจ้างงานหนาแน่นที่สุด 3,966 การจ้างงาน/ตร. กม. รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ 2 (441 งาน/ตร.กม.) พื้นที่ 4 (352 งาน/ตร.กม.) พื้นที่ 5 (315 งาน/ตร. กม.) และพื้นที่ 3 (263 งาน/ตร.กม.)**

**1.7 อุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนศูนย์ขอนแก่น มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบค่อนข้างสมบูรณ์ จากรายงานวิจัยเพื่อการจัดทำแผนที่การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรเขตเทศบาลนครขอนแก่น ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (พฤษภาคม 2538) พบว่าในปี 2536 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 620 ครั้ง บริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงเป็นลำดับด้านๆ ได้แก่ บริเวณถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง และถนนประชาสามัคคี รวมจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดบนถนนทั้ง 3 สาย คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60%**

**1.8 ที่พักห้างแรม ดังได้กล่าวข้างต้น ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางในพลาญฯ ด้าน เขตพังเมืองรวมจึงมีโรงแรมถึงประมาณ 30 แห่ง มีห้องพักร่วมประมาณ 2,000 ห้อง**

1.9 ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เขตพังเมืองรวมของอนแก่นมีสถานพยาบาลและศูนย์บริการด้านสาธารณสุข รวม 172 แห่ง และศาสนสถานอีก 67 แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น บึงแก่นนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง เป็นต้น

1.10 จำนวนเส้นทางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร เส้นทางการเดินรถมีเล็กใหญ่ในเทศบาลอนแก่น มีจำนวนทั้งหมด 15 สาย ซึ่งแต่ละสายจะบวกกับกิจกรรม หมายเดบรรพ ตีของรถโดยสาร และเส้นทางเดินรถ ว่าผ่านที่ไหนบ้าง ส่วนสำหรับอัตราค่าโดยสารประจำทางจะเก็บในอัตราเดียวกันหมด คือ ตลอดสาย 5 บาท

### 1.11 สภาพการจราจร/บนส่าง

1.11.1 โครงข่ายถนนและการจราจร พื้นเมืองของอนแก่นมีถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ถนนเทพารักษ์-ถนนประชาสำราญ ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลักเมือง และถนนรอบเมือง โดยตัดกับถนนสำราญฯ แนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ ถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสไมตร์ ที่เป็นถนนสายหลัก และถนนสายรองอื่น ๆ ได้แก่ ถนนหลังศูนย์ราชการ ถนนศูนย์ราชการ ถนนหน้าศูนย์ราชการ ถนนพิมพสุต ถนนอามาดี้ ถนนชีท่าขอน ถนนชวนชื่น และถนนรอบเมือง-รื่นรมย์ บริเวณพื้นที่เมืองชื่นในมีโครงข่ายถนนในเกณฑ์ดี แต่ถนนหลายสายมีสภาพที่ต้องปรับปรุงทั้งพิภูธร และเขตทาง

เขตพังเมืองรวมปัจจุบันยังมีถนนเดี่ยวเมืองเชื่อมต่อฟิ่งตะวันออกกับตะวันตกของเมือง ตัดกับถนนมิตรภาพทางด้านใต้ของตัวเมือง และในอนาคตกรมทางหลวงจะทำการก่อสร้างทางเดี่ยวเมืองดังกล่าวนี้ให้ครบรอบ โดยเป็นการต่อจากแนวเส้นทางเดิมทั้งฟิ่งตะวันออกและตะวันตก ตัดกับถนนมิตรภาพทางด้านหนึ่งของตัวเมือง

จากการสำรวจพบว่า แต่ละทางแยกดังกล่าวเริ่มมีปริมาณการจราจรหนาแน่น การเดินรถไม่ค่อยได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการขาดระบบของผู้ใช้รถ-ถนน รวมทั้งการกีดขวางการจราจรในหลาย ๆ ลักษณะ หลากหลายแยกมีสัญญาณไฟจราจร แต่บางบริเวณชำรุดและเนื่องจากเทศบาลกำลังดำเนินการปรับปรุงพิภูธรจึงทำให้หลายเส้นทางไม่มีเครื่องหมายจราจรบนพิภูธร ทางแยกสำราญหลายทางแยกมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม

การจัดการเดินรถทางเดียวในเขตพังเมือง ปัจจุบันมีเพียงถนนพิมพสุตกับถนนอามาดี้ช่วงระหว่างถนนหน้าเมืองกับถนนกลางเมือง ซึ่งระยะทางระหว่างทางแยกสั้น ประกอบกับมีรถจอดทั้งสองฝั่งถนนอามาดี้ ทำให้การเดินรถทางเดียวบริเวณดังกล่าวไม่ช่วยให้การจราจรไหลเวียนดีขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ที่ลาดต่ำกว่าพื้นที่ปีกส้อม ได้แก่ บริเวณระหว่างฝั่งตะวันออกของถนนมิตรภาพกับทางรถไฟ บริเวณฝั่งตะวันตกถนนกสิกรทุ่งสร้างกับทางรถไฟบริเวณด้านหน้าของถนนประชาสัมพันธ์บึงทุ่งสร้าง และบริเวณระหว่างถนนริมน้ำที่ถนนหน้าเมือง ถนนครุฑ์สำราญ และซอยวีรวรรณ

ลักษณะการติดขัดของกระแสการจราจร ในเขตเมืองดังกล่าวข้างต้น สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณแหล่งชุมชน/ตลาดสด ซึ่งปัญหานหลักมีได้อยู่ที่ตัวความสมบูรณ์ของโครงข่ายประการเดียว หากส่วนใหญ่จะมาจากการไม่เป็นระเบียบของการจราจรและหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยการจอดรถ/จักรยานยนต์/รถอื่น ๆ บน 2 ฝั่งทาง กระทั้งจอดช้อนคันหรือจอดรับส่ง-คนและสิ่งของ ทำให้ไม่สามารถเดินรถได้สะดวก อีกเมื่อถนนไม่กว้างพอ ที่จะทำให้มีปัญหามากขึ้น เช่น ถนนหน้าเมือง-ถนนกลางเมือง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี มีได้หมายความว่าจะต้องเตรียมถนนให้มีเขตทางมาก ๆ แต่ประการใด และถึงแม้จะมีเขตทางมาก หากโครงข่ายไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ช่วยแก้ปัญหาเท่าไนก็ ความกว้างของถนน และเขตทางในเขตเมืองตอนแรกเป็นปัญหาในการขยายพื้นผิวจราจรใหม่มีอยู่อีก ถนนสายสำคัญในเขตเมือง ได้แก่ ถนนศรีจันทร์ มีความกว้างพิภาระประมาณ 14 เมตร เขตทางประมาณ 16-26 เมตร ถนนกลางเมืองพิภาระ กว้างประมาณ 9-12 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 15-26 เมตร ถนนประชาสัมพันธ์ พิภาระกว้าง 12-22 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ถนนหน้าเมืองและหลังเมืองพิภาระกว้างประมาณ 5-20 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 15-22 เมตร นอกจากนี้แล้วถนนสายย่ออย่าง หรือซอย มักมีพิภาระแคบเท่าเขตทางประมาณ 4-6 เมตร ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการปรับปรุง

สำหรับถนนนอกเขตเมือง หากเป็นถนนของกรมทางหลวงมักมีเขตทางที่แน่นอน และกว้างพอที่จะขยายพิภาระได้อีกในอนาคต ได้แก่ ถนนมิตรภาพมีเขตทางประมาณ 60-65 เมตร ถนนมะลิวัลย์มีเขตทางกว้างประมาณ 40-60 เมตร ทางหลวงหมายเลข 12 (ไป อ.บ้านฝาง) เขตทางกว้างประมาณ 50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 209 และ 2131 เขตทางกว้างประมาณ 40 เมตร แต่หากเป็นถนนของหน่วยงานอื่น เช่น สุขาภิบาล หรือ ร.พ.ช. มักมีเขตทางกว้างไม่น่าจะ ถนนที่แน่นอนแคบ แนวทางคดเคี้ยว จะมีปัญหานในการปรับปรุง

ลักษณะสภาพทั่วไปของโครงข่ายถนนเขตพังเมืองรวมของถนนแก่นก่อตัวไว้ได้ว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมย่อข้อ (Grid) ทั่วทั้งบริเวณตัวเมืองชั้นใน

จากการสำรวจของกรมการพัฒนาเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2536 พบว่า บนถนนมิตรภาพช่วงด้านหน้าของถนนประชาสัมพันธ์ต้องรองรับปริมาณการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วนประมาณ 4,000 pcu ต่อทิศทาง (ADT ประมาณ 48,000 pcu) ซึ่งยังไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ

การจราจร โดยมีระดับการให้บริการประมาณ ระดับ D (ค่า v/c 0.66-0.80) บนถนนศรีจันทร์ช่วงประดู่เมืองก้มีปริมาณไกล์เคลิงกัน ถนนมะลิวัลย์ และประชาสโตร มีปริมาณการจราจรในช่วงโถงเร่งด่วนไกล์เคลิงกันประมาณ 3,800 pcu ต่ำกว่าบนถนนมิตรภาพเดือนนี้อย

สำหรับถนนสายอื่น ๆ ในเขตตัวเมือง ได้แก่ ถนน เทพารักษ์ ถนนพิมพสุต ถนนอัมมาตย์ ถนนรัตน์รมย์ ถนนเหล่านี้ ถนนชวนชื่น และถนนในบริเวณศูนย์ราชการ เป็นต้น มีปริมาณการจราจรในช่วงโถงเร่งด่วนต่ำกว่าสายอื่นที่กล่าวมาแล้ว

ฉะนั้นทางแยกที่เกิดจากการตัดกันของถนนที่มีปริมาณการจราจรสูงและพึ่งให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ น่าจะได้แก่ ทางแยกระหว่างถนนมิตรภาพตัดกับถนนประชาสโตร และถนนศรีจันทร์ทางแยกที่ตัดกับถนนเหล่านี้ก็อยู่ในข่ายที่ควรพิจารณา นอกจากนี้ยังมีทางแยกที่ถนนหน้าเมืองตัดกับถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโตร ทางแยกที่ถนนกลางเมืองตัดกับถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโตรอีกเช่นกัน และทางแยกที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างตัดกับถนนประชาสโตร

1.11.2 การใช้พื้นที่/ที่ดิน ลักษณะและสภาพการใช้พื้นที่/ที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ศึกษา สรุปได้ว่า พื้นที่ศึกษามีองค์ประกอบที่ต้องสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ ซึ่งสูกแบ่งโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับทางหลวงหมายเลข 12 และถนนประชาสโตร

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด มีการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมกระจายอยู่ตามแนวถนนประชาสโตร ถนนเทพารักษ์และถนนมิตรภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพักอาศัยกระจายอยู่ทั่วไปโดยเขตพื้นที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างถนนประชาสโตร

ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพักอาศัยเป็นกุ่มหนาแน่นบางบริเวณ และตามแนวทางหลวงหมายเลข 12 การใช้ที่ดินเป็นประเภทพาณิชยกรรม


ด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็นบริเวณที่มีการใช้ที่ดินนาเน่นหลายประเภทกว่าด้านอื่น โดยย่านพาณิชยกรรมจะหนาแน่นตามแนวถนนประชาสโตร ถนนพิมพสุต ถนนอัมมาตย์ ถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง ถนนหน้าเมือง และถนนหลังเมือง สำหรับกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมจะอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2


ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทมีอาคารพาณิชย์กระจายตัวอยู่บางพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12


**1.11.3 ความเร็วกับลักษณะกิจกรรมของพื้นที่ ลักษณะการพัฒนาของกิจกรรมต่าง ๆ ตามเส้นทาง/ถนนมีผลกระทบโดยตรงต่อความเร็วของการจราจรภายในพื้นที่เมืองชั้นใน หรือพื้นที่ล้อมรอบถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสัมพันธ์ ถนนกலังเมือง ถนนหน้าเมือง และถนนหลังเมือง มีระดับความเร็วปกติของเขตเมืองชั้นในทั่วไป กล่าวคือ ความเร็วของการจราจรเฉลี่ยประมาณ 40 กม./ชั่วโมง ในทิศทางเข้าเมืองช่วงเช้า ความเร็วเฉลี่ยจะต่ำกว่า 40 กม./ชั่วโมง และในทิศทางออกนอกเมือง ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 40-50 กม./ชั่วโมง บนถนนศรีจันทร์หน้าเมือง และหลังเมือง ความเร็วเฉลี่ยจะต่ำกว่าสายอื่น เนื่องจากผิวรถร hac กับถนนที่ต่ำกว่า ประกอบกับลักษณะทางแยก กิจกรรมของร้านค้าตามแนวถนน โดยเฉพาะถนนหน้าเมือง และหลังเมืองซึ่งกำหนดให้ออกเดินทางวันคี่-วันคู่**

**1.11.4 สภาพลักษณะทั่วไปของทางแยกและการจราจร ในเขตเมืองขอนแก่น มีทางแยกหลักๆ บนถนนมิตรภาพ ถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสัมพันธ์ ถนนกலังเมือง ถนนหน้าเมือง และถนนหลังเมือง โดยเฉพาะทางแยกบนถนนมิตรภาพ ศรีจันทร์ และประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีปริมาณจราจรสูงเกือบตลอดวัน**

แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจำกัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะบริเวณสี่แยกถนนกгалังเมืองตัดกับถนนศรีจันทร์เท่านั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งในเขตเทศบาลที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังแผนภาพดังต่อไปนี้







## 2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

การวิจัยครั้งนี้ มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operations Research) เพื่อพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพบว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน มีปริมาณการจราจรคับคั่งบริเวณทางแยก และระบบสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กันในแต่ละทางแยกก่อให้เกิดการจราจรติดขัด การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า จะเป็นระบบที่สามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกลงได้ รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำที่สำรวจจราจร มีความรู้ความเข้าใจในระบบสัญญาณไฟจราจร

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ที่ศึกษาดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งพอสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

2.1 กลุ่มการใช้พื้นที่ ปัญหาการใช้พื้นที่จะเป็นเห็นเดียวกับเมืองอื่นๆ ทั่วไปที่รุ่งขึ้นไม่อาจเข้าไปควบคุมลักษณะของกิจกรรมเป็นจุดย้อยได้ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาเป็นไปอย่างค่อนข้างจะเป็นอิสระ มีการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาตามแนวถนนเกิดเป็นซอยแยกย่อยมากมาย ส่งผลต่อเนื่องเป็นปัญหาราจการ และเกิดสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนมະลิวัลย์ และถนนเดียงเมือง เป็นต้น

2.2 กลุ่มปัญหาระเบียนวินัยจราจร การปฏิบัติคนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองภูมิภาคจะมีปัญหานี้รุนแรงกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจากประชารมีการสืบทอดต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมที่ผิดๆ ไปเรื่อยๆ มีการฝ่าฝืนกฎระเบียดด้านการจราจรอยู่ทั่วไป จะเห็นได้จากการจอดอยด้านพานะในเขตห้ามจอดหลายๆ จุดเฉพาะบริเวณ โคลนนิ่งลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

2.3 กลุ่มปัญหาโครงข่ายถนน เป็นปัญหาต่อเนื่องจากวินัยด้านการจราจรอีกด้วยที่ส่วนหนึ่งจากการที่ตัวเมืองมีจัดตั้งของถนนหรือซอยย่อยมากมาย รวมทั้งมีแหล่งสถานที่สำคัญๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงเรียน อันจะทำให้เกิดความลำบากนักนักและทางแยกมากขึ้นๆ เกิดการจราจรหนาแน่นในเขตพื้นที่ มีความขัดแย้งของกระแสจราจรซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ

2.4 กลุ่มปัญหาอุปกรณ์/ระบบควบคุมการจราจร เนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์ของระบบอุปกรณ์และการควบคุม ตลอดจนเครื่องหมายการจราจรต่างๆ เช่น ไฟจราจรชำรุด หรือติดตั้งไม่ไว้เหมาะสมเป็นไฟจราจรที่มีอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีป้ายจราจรชำรุดเสียหาย เครื่องหมายจราจรเลื่อน ไม่ชัดเจน และระบบสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทางแยก ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการจราจรติดขัด และก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่หรือการเดินเท้า ที่สำคัญจะก่อให้เกิดความคุ้นเคยที่ผิดๆ ได้

จากสภาพของปัญหาข้างต้น ประเด็นที่มีสาเหตุมาจากการจราจร และสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าว ผู้วิจัยไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้วิจัย

เพื่อการจัดการจราจรในพื้นที่ โดยการจัดระบบการเดินรถใหม่ หรือการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนที่ไม่มีความสมบูรณ์ขึ้น จัดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ใช้ระยะเวลา ซึ่งโครงข่ายถนนนั้นมีกรรมการผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่วนการแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิเช่น สะพานลอย อุโมงค์ เพื่อลดการขัดขวางของกระแสจราจรนั้น ต้องอาศัยการประสานงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจราจร อาทิ กรมการผังเมือง เทศบาล จังหวัด ฯลฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณจากการทางราชการ

สืบเนื่องจากสภาพของปัญหาการจราจรส่วนหนึ่ง เกิดจากความคับคั่งของปริมาณยานพาหนะในบริเวณทางแยก จนเกิดการติดขัดในการร่วมทางแยก การแก้ไขในส่วนหนึ่งที่สามารถดำเนินการให้การจราจรคล่องตัวเลื่อนไหหล่อนทางร่วมทางแยกด้วยความสะดวก จำเป็นต้องมีระบบสัญญาณไฟจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องในการควบคุมปริมาณยานยนต์ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในแต่ละชุด ขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีวินัยจราจร และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อการแก้ไขปัญหาภัยที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องเสริมด้วยมาตรการด้านการจัดการจราจรในด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ไปพร้อมๆ กันของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งด้วย

จากสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญ จึงสรุปได้ตามลำดับความสำคัญดังนี้

1. ระบบสัญญาณไฟจราจรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสัมพันธ์กัน
2. ประชาชนจะต้องมีวินัยในการจราจร และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

### 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาจราจร

การควบคุมการจราจรบนถนน โดยเฉพาะบริเวณทางแยก มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดจำนวนจุดประทระห่วงรถที่ทางแยก และเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับคนใช้ถนน การควบคุมที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง คือ การใช้สัญญาณไฟจราจร ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ การตัดขาดความต่อเนื่องของการไหลของจราจร โดยการให้ทิศทางการแล่นของรถในทิศหนึ่งหรือหลายทิศมีลักษณะได้ก่อน สำหรับระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกพื้นที่ที่ศึกษานี้ ได้แบ่งพิจารณาออกและนัดถึงการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

3.1 รอบสัญญาณไฟจราจรก่อนการพัฒนาระบบ รอบเวลาของสัญญาณไฟจราจร (Cycle time) บริเวณทางแยกพื้นที่ที่ศึกษานั้นก่อนการพัฒนาระบบ งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลเมืองขอนแก่น ได้ทำการควบคุมด้วยโดยใช้สัญญาณไฟที่มี 4 เฟส

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

### 3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา

3.2.1 ระบบสัญญาณไฟจราจร ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาโดยวิธีการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรถูกต้อง 4 เฟส ให้เป็น 2 เฟส โดยมีการตั้งรอบเวลาของสัญญาณไฟจราจรถูกต้อง ให้ขยันชนต์สามารถผ่านทางแยกได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องบริการให้ขยันชนต์สามารถใช้เส้นทางตรงไปโดยตลอดและเดี๋ยวขาไฟในเวลาเดียวกัน เป็น 2 ช่องบริการ ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งสัญญาณไฟจราจrn นี้ มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 2 ประเด็น คือ รอบเวลาของสัญญาณไฟและขนาดของไฟเบี้ยว ซึ่งจะต้องพยายามที่จะรับประทานเวลาทางด้านต่างๆ ของทางแยก ผู้วิจัยได้เลือกขนาดรอบเวลาที่ให้ความคล่องตัวก็จะช่วยให้เวลาที่สุด และให้ทางแยกสามารถจานวนรถได้มากที่สุด

เพื่อจะนั้นพื้นที่ที่ศึกษาบริเวณทางแยกดังกล่าว จึงสรุปรอบไฟแสดงของสัญญาณไฟในแต่ละหน้าไฟดังนี้

ไฟเบี้ยว	ไฟเหลือง	ไฟแดง
40	4	40 (วินาที)




หน้าสัญญาณไฟที่หนึ่ง



หน้าสัญญาณไฟที่สอง



## โดยที่หน้าสัญญาณไฟปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้



ทั้งนี้โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมแทรกรถแข่ง คือระยะเวลารอคอยของyan ynต์ในระบบ และความรู้ความเข้าใจในการควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และก่อนที่จะมีการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ผู้วิจัยได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและการควบคุมสัญญาณไฟจราจร

### 4. การทดสอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เมื่อผู้วิจัยได้แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้นำแนวทางดังกล่าวไปทดลองใช้ โดยผู้วิจัยเลือกแผนแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อน-หลัง (One Group pretest-postest Design) ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ icos ขอนำเสนอเป็นประเด็นจำแนกตามกลุ่มที่ศึกษา ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร
2. ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกก่อนและหลังการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร
3. ความคิดเห็นต่อการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน และหลังการพัฒนาระบบ

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	30	100.0
อายุ		
อายุเฉลี่ย 39.2 ปี      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.45 ปี		
ระดับการศึกษา		
ต่ำกว่าอนุปริญญา	21	70.0
อนุปริญญา	4	13.3
ปริญญาตรี	4	13.3
สูงกว่าปริญญาตรี	1	3.3
ประสบการณ์ในด้านการจราจร		
1 - 5 ปี	8	26.7
6 - 10 ปี	13	43.3
11-15 ปี	6	20.0
มากกว่า 15 ปี	3	10.0

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรที่เป็นตัวอย่างของสถานีสำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 30 คน ผลที่ได้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ทั้งหมดเป็นชาย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 39 ปี และเนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรส่วนใหญ่เป็นตัวสำรวจชั้นประทวน ส่วนใหญ่จึงมีระดับการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา (โรงเรียนพลดำรง) และมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติหน้าที่จราจร คือ รับผิดชอบในหน้าที่ของสายตรวจจราจร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6 - 10 ปี

## 2. ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกก่อนและหลังการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร

จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่ระบบสัญญาณไฟจราจรและออกจากระบบสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ เวลา 07.00-08.30 น. และเวลา 15.30-17.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ณ จุดที่ทำการศึกษา 4 จุด ได้พิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นการแจกแจงแบบปัวส์ซองหรือไม่ โดยใช้การทดสอบแบบ Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) เพื่อนำไปใช้เป็นแบบจำลองสภาพของปัญหาการจราจร ซึ่งดักยนต์การแจกแจงของข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นของปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาระบบและปริมาณ

ยานยนต์ที่ออกจากระบบในระหว่างเวลา 07.00-08.30 น. และระหว่างเวลา 15.30-

17.00 น. ก่อนการพัฒนาระบบ และหลังการพัฒนาระบบ

จุดที่	เวลา	การเข้ามาระบบ		การออกจากระบบ	
		ปริมาณยานยนต์ (คัน/นาที)	ลักษณะการแจกแจง	ปริมาณยานยนต์ (คัน/นาที)	ลักษณะการแจกแจง
<b>เวลา 07.00-08.30 น.</b>					
1.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.34	Non-Poisson	6.58	Poisson
จากทิศตะวันตก	หลังการพัฒนา	8.22	Poisson	6.87	Poisson
2.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.63	Poisson	8.76	Non-Poisson
จากทิศเหนือ	หลังการพัฒนา	11.55	Poisson	9.00	Poisson
3.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.07	Poisson	7.21	Poisson
จากทิศตะวันออก	หลังการพัฒนา	8.09	Poisson	7.43	Poisson
4.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.01	Poisson	9.17	Poisson
จากทิศใต้	หลังการพัฒนา	10.89	Poisson	9.30	Poisson
<b>เวลา 15.30-17.00 น.</b>					
1.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.03	Poisson	6.70	Poisson
จากทิศตะวันตก	หลังการพัฒนา	8.14	Non-Poisson	6.82	Poisson
2.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.67	Non-Poisson	6.70	Non-Poisson
จากทิศเหนือ	หลังการพัฒนา	10.97	Poisson	6.82	Poisson
3.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.48	Poisson	6.81	Poisson
จากทิศตะวันออก	หลังการพัฒนา	8.13	Non-Poisson	6.75	Poisson
4.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.57	Non-Poisson	9.23	Poisson
จากทิศใต้	หลังการพัฒนา	10.26	Poisson	9.15	Poisson

เนื่องจากในการศึกษาระบบสัญญาณไฟจราจร ณ จุดที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้ซึ่งให้เห็นว่า ปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่ระบบสัญญาณไฟจราจรส่วนใหญ่จะมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ

ปั่วส์ของยกเว้นในบางจุดที่มีการแยกแยะความน่าจะเป็นไม่เป็นแบบปั่วส์ของ ทั้งนี้เนื่องจากว่า ปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่ระบบ หรืออุบัติภัยในจุดดังกล่าวนั้นมีบางช่วงเวลาที่จุดสัญญาณไฟจราจรจะว่าง โดยไม่มีปริมาณยานยนต์ในระบบหรือมียานยนต์ที่เคลื่อนที่เข้ามาติด ๆ เป็นก้อนเดียวกัน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลักษณะการแยกแยะไม่เป็นแบบปั่วส์ของ

และจากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่ระบบและอุบัติภัยในจุดสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ เวลา 07.00-08.30 น. และเวลา 15.30-17.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ณ จุดที่ทำการศึกษา 4 จุด ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 3

**ตารางที่ 3 ตารางสรุปปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่สัญญาณไฟจราจรและปริมาณยานยนต์ที่ออกจากสัญญาณไฟจราจรในระหว่างเวลา 07.00-08.30 - และระหว่างเวลา 15.30-17.00 นาฬิกา ก่อนการพัฒนาระบบ และหลังการพัฒนาระบบ**

จุดที่	เวลา	การเข้ามาสู่ระบบ		การออกจากระบบ	
		ปริมาณยานยนต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คัน/นาที)	ปริมาณยานยนต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คัน/นาที)	( $\lambda$ )	( $\mu$ )
<b>เวลา 07.00-08.30 น.</b>					
1.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.34	2.79	6.58	2.01
จากทิศตะวันตก	หลังการพัฒนา	8.22	2.63	6.87	2.03
2.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.63	2.32	8.76	1.82
จากทิศเหนือ	หลังการพัฒนา	11.55	2.22	9.00	1.85
3.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.07	2.51	7.21	1.96
จากทิศตะวันออก	หลังการพัฒนา	8.09	2.31	7.43	1.99
4.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.01	2.10	9.17	1.69
จากทิศใต้	หลังการพัฒนา	10.89	2.07	9.30	1.61
<b>เวลา 15.30-17.00 น.</b>					
1.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.03	2.63	6.70	2.47
จากทิศตะวันตก	หลังการพัฒนา	8.14	2.66	6.82	2.36
2.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.67	2.45	6.70	2.47
จากทิศเหนือ	หลังการพัฒนา	10.97	2.66	6.82	2.36
3.ถนนศรีจันทร์	ก่อนการพัฒนา	8.48	2.85	6.81	2.12
จากทิศตะวันออก	หลังการพัฒนา	8.13	2.70	6.75	1.96
4.ถนนคลองเมือง	ก่อนการพัฒนา	11.57	2.60	9.23	1.96
จากทิศใต้	หลังการพัฒนา	10.26	2.65	9.15	2.01

เนื่องจากในการศึกษาระบบสัญญาณไฟจราจร ณ จุดที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้ซึ่งให้เห็นว่า ปริมาณยานยนต์ที่เข้ามาสู่ระบบสัญญาณไฟจราจร โดยเฉลี่ยแล้วจะมีค่ามากกว่าปริมาณยานยนต์ที่

ออกจากระบบสัญญาณไฟจราจร ดังนั้นจึงทำให้เกิดระบบแควคอย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบแควคอยแบบปัวส์ซองที่มี 2 ช่องบริการ ทั้งนี้เนื่องจากในการให้บริการyanชนต์ที่เข้ามาสู่ระบบสามารถที่จะออกจากระบบสัญญาณไฟจราจรไปได้ 2 ทาง คือ ช่องบริการที่ให้yanชนต์ออกจากระบบใช้เส้นทางตรงไปตลอด และช่องบริการที่ให้yanชนต์ออกจากระบบใช้เส้นทางเลี้ยวขวาอีกช่องหนึ่ง และในการให้บริการไม่จำกัดปริมาณyanชนต์ที่เข้ามารับบริการ(เข้ามาสู่ระบบ) โดยมีระเบียบของแควคอย(Queue discipline) หรือระเบียบการให้บริการเป็นแบบเข้ามาก่อนได้รับการบริการก่อน(First-Come-First-Served) และเนื่องจากในการเข้ามาสู่ระบบและออกจากระบบไม่ได้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดปัญหาการรอคอยขึ้นได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้คำนวณหาระยะเวลาการอคอยโดยเฉลี่ยของyanชนต์ในแต่ละจุดของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการอคอยโดยเฉลี่ยของyanชนต์ในแต่ละจุดของระบบ

ในการหาระยะเวลาการอคอยโดยเฉลี่ยในแต่ละจุด สามารถคำนวณได้จากสูตร (อ้างถึงในวิจตร ตันชาสุทธิ์ และคณะ, 2524) ดังต่อไปนี้

$$w = w_q + \frac{1}{\mu}$$

$$\text{เมื่อ } w_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

โดยที่

$w_q$  = เวลาที่ผู้รับบริการรอคอยอยู่ในแควคอย(ตั้งแต่จุดออกรถจนกระหังพื้นจากสัญญาณไฟแดง)

$w$  = ระยะเวลาการอคอยทั้งหมด โดยเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มจากอยู่ในแควคอยจนพ้นทางแยกไปแล้ว (นาที/คัน)

$\lambda$  = ปริมาณyanชนต์ที่เข้ามาอยู่ในระบบโดยเฉลี่ย (คัน/นาที)

$\mu$  = ปริมาณyanชนต์ที่ออกจากระบบโดยเฉลี่ย (คัน/นาที)

แต่เนื่องจากระบบสัญญาณไฟจราจรริเวณพื้นที่ที่ศึกษา ถือว่าเป็นรูปแบบแควคอยที่มี 2 ช่องทางบริการดังได้กล่าวมาแล้ว คือ

-ช่องบริการที่ให้yanชนต์ออกจากระบบใช้เส้นทางตรงไปตลอด

-ช่องบริการที่ให้yanชนต์ออกจากระบบใช้เส้นทางเลี้ยวขวา

ดังนั้นระยะเวลาการอคอยโดยเฉลี่ยของyanชนต์ในแต่ละจุด สามารถคำนวณได้ดังนี้

ระยะเวลาการอคอยโดยเฉลี่ยในช่วงเช้า (07.00-08.30 น.) ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ  
จุดที่ 1 เส้นทางถนนศรีจันทร์มาจากด้านทิศตะวันตก (หลักเมือง)

### ก่อนพัฒนาระบบ

$$W_q = \frac{8.34}{(6.58 \times 2)(6.58 \times 2 - 8.34)} = 0.13$$

$$\text{ดังนั้น } W = 0.13 + \frac{1}{(6.58 \times 2)}$$

$$\text{ระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ย} = 0.206 \text{ นาที/คัน หรือ } 12.36 \text{ วินาที/คัน}$$

ส่วนการคำนวนหาระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยในแต่ละจุดใช้วิธีการคำนวนในทำนองเดียวกัน  
ซึ่งระยะเวลาอคุยทั้งหมดโดยเฉลี่ยในแต่ละจุด ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบ ระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanyn't (W) ในแต่ละจุดก่อนและหลังการพัฒนาระบบ ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ เวลา 15.30-17.00 น.

จุดที่	ก่อนการพัฒนาระบบ		หลังการพัฒนาระบบ		ค่า t	p-value
	W (นาที/คัน)	ส่วนเมียบนมาตรฐาน	W (นาที/คัน)	ส่วนเมียบนมาตรฐาน		
<b>เวลา 07.00-08.30 น.</b>						
1.ถนนศรีจันทร์ จากทิศตะวันตก	0.206	2.62	0.172	2.47	1.93	0.039
2.ถนนก่อลงมือจริง จากทิศเหนือ	0.167	2.36	0.145	2.43	2.34	0.002
3.ถนนศรีจันทร์ จากทิศตะวันออก	0.149	2.34	0.147	2.19	1.88	0.049
4.ถนนก่อลงมือจริง จากทิศใต้	0.134	1.83	0.123	2.03	2.02	0.013
<b>เวลา 15.30-17.00 น.</b>						
1.ถนนศรีจันทร์ จากทิศตะวันตก	0.184	2.64	0.173	2.60	2.13	0.000
2.ถนนก่อลงมือจริง จากทิศเหนือ	0.144	2.52	0.146	2.57	1.65	0.042
3.ถนนศรีจันทร์ จากทิศตะวันออก	0.193	2.45	0.184	3.28	2.37	0.002
4.ถนนก่อลงมือจริง จากทิศใต้	0.144	2.32	0.114	2.43	1.78	0.027

จากผลที่ได้จากการที่ 4 ปรากฏว่า หลังจากที่ผู้วิจัยได้มีการปรับระบบสัญญาณไฟจราจร แล้วระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ในแต่ละชุด มีค่าลดลงไม่น่าจะในช่วงเช้า (07.00- 08.30น.) และในช่วงเย็น (เวลา 15.30-17.00 น.) โดยพบว่า ในชุดที่ 1 เส้นทาง กันนศรีจันทร์มาจากทิศตะวันตก ระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ก่อนการพัฒนาระบบท่ากัน 0.206 นาที/คัน หรือ 12.36 วินาที/คัน และเมื่อปรับระบบสัญญาณไฟจราจรแล้ว ระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ลดลงเป็น 0.172 นาที/คัน หรือ 10.32 วินาที/คัน ณ จุดอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ซึ่งอัตราในการลดลงของระยะเวลาอคุยเฉลี่ยในระบบทั้งหมดปรากฏว่า ระยะเวลาอคุยเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 16.5 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญโดยใช้สถิติทดสอบ t ผลที่ได้ปรากฏว่า ระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์หลังการพัฒนาระบบนี้ค่าน้อยกว่าระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ก่อนการพัฒนาระบบ โดยพิจารณาจากค่า P-value ของทุกจุดมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นระดับนัยสำคัญที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างในครั้งนี้

### 3. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการระบบสัญญาณไฟจราจรก่อนและหลังการพัฒนา

หลังจากที่ผู้วิจัยได้มีการปรับระบบสัญญาณไฟจราจรจากเดิมก่อนการพัฒนาซึ่งเป็นแบบ 4 เฟส โดยปรับเปลี่ยนเป็นแบบ 2 เฟส พร้อมกับปรับการตั้งเวลาของสัญญาณไฟจราจรใหม่ตามรูปแบบการพัฒนาดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น หลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีการวัดระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ในแต่ละจุดก่อนและหลังการพัฒนาระบบ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาอคุยของyanynต์โดยเฉลี่ยในแต่ละจุดลดลงจากเดิม

เนื่องจากการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาระยะนั้น มีส่วนประกอบสำคัญจากหลายด้าน ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาปรากฏว่าระยะเวลาอคุยโดยเฉลี่ยของyanynต์ในแต่ละจุดลดลง อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ซึ่งจะต้องทราบถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการปรับระบบสัญญาณไฟจราจรก่อนและหลังการพัฒนา ว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งผลจากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการปรับระบบสัญญาณไฟจราจรก่อนและหลังการพัฒนาซึ่งผลที่ได้ปรากฏดังตารางที่ 5

**ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยต่อระบบสัญญาณไฟจราจร ก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้สถิติ MaNemar test (N=30)**

ความคิดเห็นต่อการ ระบบสัญญาณไฟจราจร ของเจ้าหน้าที่สำรวจ	ระยะเวลา					
	ก่อนการพัฒนา		หลังการพัฒนา		p-value	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของการ พัฒนาระบบดี	3	10.0	20	66.6	0.0005	
2. เห็นว่าสามารถควบคุมระบบ สอดคล้องกับปริมาณจราจร	0	0.0	19	63.3	0.0000	
3. เห็นว่าระบบมีความเข้าใจง่าย ชัดเจน	1	3.3	21	70.0	0.0000	
4. เห็นว่าระบบมีความจ่ายต่อ การปฏิบัติ	2	6.6	16	53.3	0.013	
5. เห็นว่าระบบสามารถแก้ไขปัญหา จราจรดีขึ้นทางแยกได้	4	13.3	16	53.3	0.018	

จากตารางที่ได้ปรากฏว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำรวจจราจรก่อนและหลังการปรับระบบสัญญาณไฟจราจร มีความแตกต่างกันในเรื่อง ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ความสามารถควบคุมระบบให้สอดคล้องกับปริมาณจราจร ระบบมีความเข้าใจง่าย ชัดเจน ระบบมีความจ่ายต่อการปฏิบัติ และระบบสามารถแก้ไขปัญหาระจราจรดีขึ้นทางแยกได้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแยกแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้

ในเรื่องความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ก่อนการพัฒนาระบบ มีจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วย จำนวน 3 คน หลังการพัฒนาระบมนี้จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 20 คน เมื่อทดสอบโดยใช้ McNemar Test จะพบว่า จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยกับคำนึงถึงกล่าวมีสัดส่วนสูงกว่าก่อนการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( $p=0.0005$ )

ในเรื่องความสามารถควบคุมระบบสอดคล้องกับปริมาณจราจร ในเรื่องความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ก่อนการพัฒนาระบบ ไม่มีจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยหลังการพัฒนาระบมนี้จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 19 คน เมื่อทดสอบโดยใช้

McNemar Test จะพบว่า เจ้าหน้าที่สำรวจที่ตอบคำถามว่าเห็นด้วยหลังการพัฒนามีสัดส่วนสูงกว่า ก่อนการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( $p=0.0000$ )

ในเรื่องระบบมีความเข้าใจง่าย ชัดเจน ก่อนการพัฒนาระบบ มีจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วย จำนวน 1 คน หลังการพัฒนาระบบนี้จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 21 คน เมื่อทดสอบโดยใช้ McNemar Test จะพบว่า เจ้าหน้าที่สำรวจที่ตอบคำถามว่าเห็นด้วยหลังการพัฒนามีสัดส่วนสูงกว่าก่อนการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( $p=0.0000$ )

ในเรื่องระบบมีความง่ายต่อการปฏิบัติ ก่อนการพัฒนาระบบ มีจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วย จำนวน 2 คน หลังการพัฒนาระบบนี้จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 16 คน เมื่อทดสอบโดยใช้ McNemar Test จะพบว่า เจ้าหน้าที่สำรวจที่ตอบคำถามว่าเห็นด้วยหลังการพัฒนามีสัดส่วนสูงกว่าก่อนการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( $p=0.013$ )

ในเรื่องระบบสามารถแก้ไขปัญหาระยะติดขัดในทางแยกได้ ก่อนการพัฒนาระบบ มีจำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วย จำนวน 4 คน หลังการพัฒนาระบบนี้จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น 16 คน เมื่อทดสอบโดยใช้ McNemar Test จะพบว่า เจ้าหน้าที่สำรวจที่ตอบคำถามว่าเห็นด้วยหลังการพัฒนามีสัดส่วนมากกว่าก่อนการพัฒนาระบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( $p=0.018$ )

ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ใช้ให้เห็นว่า การปรับระบบสัญญาณไฟจราจรไม่เพียงแต่ทำให้ระบบการจราจรค่อยในระบบลดลงกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นระบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติและสะดวก สามารถแก้ไขปัญหาระยะติดขัด แก้ไขวัตถุประสงค์ของระบบได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย