

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ภาพจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน



รูปที่ ก.1 แสดงด้านหน้าทางเข้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก



รูปที่ ก.2 แสดงด้านหลังเป็นที่ว่างภาพที่เห็นเป็นหลังสีแดงเข้มเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์



รูปที่ ก.3 แสดงพระยืนและวิหารเก่าห้อง



รูปที่ ก.4 แสดงสภาพด้านข้างของโบสถ์และวิหารหลวงพ่อขาว



รูปที่ ก.5 แสดงสภาพด้านหลังของร้านขายของที่ระลึก



รูปที่ ก.6 แสดงทางเดินจากที่จอดรถไปนมัสการพระพุทธชินราช



รูปที่ ก.7 แสดงร้านค้าที่เสริมจากร้านค้าที่มีอยู่เดิม



รูปที่ ก.8 แสดงทางเข้าด้านข้างวัด



รูปที่ ก.9 แสดงพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกำแพงวัด



รูปที่ ก.10 แสดงพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกำแพงวัด

รูปที่ ก.11 แสดงทางเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านข้างทางทิศเหนือของวิหาร



รูปที่ ก.12 แสดงพระยืนและพระปรารักษ์ซึ่งอยู่ด้านหลังของวิหาร

ภาพแสดงตัวอย่างวัดพัฒนา



รูปที่ ก.13 แสดงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่



รูปที่ ก.14 แสดงวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน



รูปที่ ก.15 แสดงวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา



รูปที่ ก.16 แสดงวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร



รูปที่ ก.17 แสดงวัดป่าฝาง จังหวัดลำปาง



รูปที่ ก.18 แสดงวัดหน้าพระเมรุ จังหวัดอยุธยา



รูปที่ ก.19 แสดงสวนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาคผนวก ข.
เอกสารราชการ

ภาคผนวก ค.
แบบสอบถามประกอบการวิจัย

