

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	VI
สารบัญ.....	VI
สารบัญภาพ.....	VIII
สารบัญตาราง.....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย.....	4
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บนถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี.....	8
2.2 ทฤษฎีและหลักการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ.....	14
2.3 แนวทางพัฒนาองค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง.....	15
2.4 สถิติจำนวนประชากรใน ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี เขตเมืองพัทยา.....	22
2.5 นโยบายและแผนการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา.....	23
2.6 บทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยา.....	24
2.7 ประเด็นหลักและแนวทางการพัฒนา ประจำปี 2547 ของเมืองพัทยา.....	24
2.8 ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยว.....	27
2.9 ลักษณะของเมืองที่มีความสวยงาม.....	28
2.10 กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง.....	32
2.11 ตารางสถิติ เพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane.....	34
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	35

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	42
3.1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง.....	42
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	43
3.3. ตรวจสอบเครื่องมือ.....	44
3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	44
3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล.....	45
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	 46
4.1. ข้อมูลจากการสำรวจ.....	47
4.2. การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม.....	63
4.3. การวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์.....	94
4.4. การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา.....	98
 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	 111
5.1. สรุปผลการวิจัย.....	111
5.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย.....	119
บรรณานุกรม.....	121
ภาคผนวก.....	123

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	ภาพถ่ายทางอากาศ ชี้นำตำแหน่งที่สำคัญของพื้นที่ย่านเขาพระตำหนัก.....	8
2.2	แผนที่ย่านพัทยาใต้ และหาดจอมเทียน.....	9
2.3	ภาพถ่ายจากทะเลสู่ประการังที่ส่วนปลายแหลมเขาพัทยา.....	10
2.4	ภาพผังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.....	11
2.5	ภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่เขาพระตำหนัก.....	12
2.6	แผนที่เส้นทางในจังหวัดชลบุรี.....	13
2.7	ภาพถ่ายตัวอย่างถนน ริมชายหาด.....	19
2.8	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่1.....	30
2.9	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่2.....	30
2.10	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่3.....	31
2.11	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่4.....	31
2.12	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่5.....	31
2.13	ภาพพื้นที่ริมน้ำ ภาพที่6.....	32
2.14	รูปถ่ายย่านที่รวมกิจกรรม ในเมืองพัทยา.....	35
2.15	ภาพแนวทางการแก้ไขในย่าน และที่รวมกิจกรรม.....	35
2.16	ภาพถ่ายปัญหาการสัญจร.....	36
2.17	ภาพแนวทางการแก้ปัญหาการสัญจร.....	36
2.18	ภาพถ่ายปัญหาความชัดเจนป้ายที่หามาตา.....	37
2.19	ภาพแนวทางการแก้ปัญหาความชัดเจนป้ายที่หามาตา.....	37
2.20	ภาพถ่ายปัญหาความไม่มีระเบียบในการจัดวางขายสินค้าสองข้างทาง.....	38
2.21	ภาพถ่ายปัญหาความไม่มีระเบียบในการจัดวางขายสินค้าบริเวณหน้าวัด.....	38
2.22	ภาพแนวทางการแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบในการจัดวางขายสินค้า.....	39
2.23	ภาพถ่ายถนนคนเดิน และรถจักรยานยนต์.....	39
2.24	ภาพถ่ายที่จอดรถที่วัดกลางเกาะ.....	40
2.25	ภาพแนวทางการแก้ปัญหาการสัญจรบนเกาะ.....	40
2.26	ภาพถ่ายที่พระเจดีย์มูเตา.....	41
4.1	ภาพสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (1)	47
4.2	ภาพแผนที่สถานที่สำคัญในพื้นที่และขอบเขตที่ตั้ง.....	48
4.3	ภาพรูปร่างของย่าน.....	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.4	ภาพสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (2)	52
4.5	ภาพสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (3)	52
4.6	ภาพสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (4)	53
4.7	ภาพสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (5)	53
4.8	ภาพสถานีตำรวจ หน่วยตำรวจสันติบาลพญา	53
4.9	ภาพป้ายบอกสถานที่ ทำเทียบเรือ (บาลีสาย)	54
4.10	ภาพทางเดินไปสู่ท่าจอดเรือ ท่าบาลีสาย	54
4.11	ภาพมุมมอง จากจุดชมวิว สท.5 สู่อ่าวพญา	55
4.12	ภาพอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	55
4.13	ภาพซุ้มประตูทางเข้าวัดเขาพระบาท	56
4.14	ภาพพระใหญ่ บนเขาวัดพระใหญ่	56
4.15	ภาพมุมมอง จากจุดชมวิววัดเขาพระใหญ่	57
4.16	ภาพป้ายบอกสถานที่ วัดสามเซียน	57
4.17	ภาพสวนภายในวัดสามเซียน	57
4.18	ภาพกำแพงเล่าเรื่อง นิทานจีน	58
4.19	ภาพหอคอยพญาปาร์ค	58
4.20	ภาพรถไฟในสวนสนุกพญาปาร์ค	59
4.21	ภาพชายหาด หน้าโรงแรมเอเชีย และเคแบงก์ รีสอร์ท	59
4.22	ภาพร้านค้าที่ขายของริมหาด	60
4.23	ภาพชายหาด หน้าโรงแรมไอซ์แลนด์(1)	60
4.24	ภาพชายหาด หน้าโรงแรมไอซ์แลนด์ (2)	60
4.25	ภาพสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพญา	61
4.26	ภาพถ่ายทางอากาศสี่สถานที่สำคัญในพื้นที่เขาพระตำหนัก	62
4.27	ภาพป้ายบ่งสถานที่ที่ตั้งอย่างไม่เป็นระเบียบ	99
4.28	ภาพป้ายบอกทางที่ปรับปรุงใหม่แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษา.....	99
4.29	ภาพป้ายบอกทางที่ปรับปรุงใหม่แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษา.....	100
4.30	ภาพห้องน้ำในบริเวณจุดชมวิว.....	100
4.31	ภาพจุดจอดรถบนจุดชมวิว สท.5.....	101
4.32	ภาพร้านค้าบริเวณจุดจอดรถ หน้าวัดและจุดชมวิว.....	101

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.33 ภาพทางขึ้น-ลง เขาพระใหญ่.....	102
4.34 ภาพที่จอดรถในบริเวณ.....	102
4.35 ภาพป้ายบอกทางที่ปรับปรุงใหม่แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษา.....	103
4.36 ภาพป้ายบอกทางที่ปรับปรุงใหม่แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษา.....	103
4.37 ภาพแผนแนวทางการปรับปรุงพื้นที่.....	105
4.38 ภาพแผนแนวทางการทำถนนเลียบชายหาดบริเวณที่มีพื้นที่หาดน้อย	105
4.39 ภาพแผนแนวทางการทำถนนเลียบชายหาด	105
4.40 ภาพชี้ตำแหน่งสุดท้ายของถนนที่ควรปรับปรุง	106
4.41 ภาพแสดงรายละเอียด ของการปรับปรุง (ภาพที่ 5.3)	106
4.42 ภาพรูปแบบการควบคุมความสูงอาคารเพื่อบูมมองจากทะเลสู่พื้นที่	107
4.43 ภาพการแบ่งโซนพื้นที่ ในการควบคุมความสูงอาคาร และรูปแบบ	107
4.44 ภาพแนวทางการปรับปรุง จุดชมทิวทัศน์ สทร.5	108
4.45 ภาพแนวทางการปรับปรุง แหลมประภาคาร	109
4.46 ภาพตัวอย่างประติมากรรม Merlion ของสิงคโปร์	109
4.47 ภาพประติมากรรมโลมา ของเมืองพัทยา	109
4.48 ภาพแนวทางการสร้างจุดบริการ การเดินทางของพื้นที่	110

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ปริมาณการใช้น้ำประปา ปี 2547	14
2.2 สถิติจำนวนประชากรในเขตเมืองพัทยา ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 – 2547	22
2.3 สถิติประชากรในเขตเมืองพัทยา ปี 2545 – 2547	22
2.4 สถิติการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวพัทยา.....	23
2.5 สถิติการท่องเที่ยวพัทยา ปี 2546-2547.....	23
2.6 ตารางกำหนดขนาดตัวอย่าง ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%.....	34
4.1 การจำแนกข้อมูลทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทย.....	63
4.2 การจำแนกข้อมูลทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.....	64
4.3 การจำแนกข้อมูลทั่วไป เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล.....	65
4.4 การจำแนกข้อมูลทั่วไป ประชาชนในพื้นที่.....	66
4.5 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย.....	68
4.6 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.....	70
4.7 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล.....	73
4.8 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่.....	74
4.9 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย.....	75
4.10 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล.....	76
4.11 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ของประชาชนในพื้นที่.....	81
4.12 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย.....	85
4.13 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.....	88
4.14 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล.....	90
4.15 การจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ของประชาชนในพื้นที่....	92